



PROVINCIA DI BRINDISI

Servizio Ambiente ed Ecologia

C.F.: 80001390741, Part. IVA: 00184540748  
72100 - Piazza S. Teresa, 2 - Brindisi; 0831 565111 fax 0831 565485  
www.provincia.brindisi.it provincia@pec.provincia.brindisi.it

N. 25063 di prot.  
(da citare nel riscontro)

Brindisi, 03 AGO. 2017

**OGGETTO:** Controllo ordinario nell'ambito del Provvedimento AIA n. 81 del 17.09.2015 presso la ditta Fer.Metal Sud S.p.A. con sede in Francavilla Fontana – *Rispetto delle condizioni dell'autorizzazione, art. 29-decies D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. – DIFFIDA*

Fer.Metal Sud s.r.l.

Viale del Commercio Z.I. – Francavilla Fontana  
fermetalsudsrl@pec.it

E, p.c.

Comune di Francavilla Fontana  
Sindaco

Servizi AMBIENTE – URBANISTICA – SUAP  
comune.francavillafontana@pec.it

ARPA Puglia DAP Brindisi  
dap.br.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it

ARPA Puglia Direzione Scientifica Bari  
dir.scientifica.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it

A.S.L. BR/1 - Dipartimento di prevenzione  
protocollo.asl.brindisi@pec.rupar.puglia.it

Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco Brindisi  
com.brindisi@cert.vigilfuoco.it

Con nota prot. 45709 del 21/07/2017 il DAP di Brindisi di ARPA Puglia ha trasmesso il verbale redatto dal gruppo ispettivo nell'ambito del controllo ordinario condotto presso l'impianto di titolarità della società Fer.Metal Sud S.p.A. con sede in Francavilla Fontana, a seguito dei sopralluoghi effettuati nei giorni 03-04 e 11 luglio 2017.

Tale verbale, che anticipa l'invio della relazione conclusiva, evidenzia alcune irregolarità nell'esercizio dell'attività da parte del Gestore che riguardano aspetti di prevenzione incendi e sicurezza sul lavoro, che consistono in:

1. mancata ottemperanza a quanto prescritto nella nota prot. 48248 dell'01/12/2016 dell'Ufficio scrivente di presa d'atto della modifica non sostanziale riguardante l'aumento di quantitativi da avviare a recupero, in cui si precisa che *"Il Gestore è tenuto altresì ad avviare le procedure di cui all'art. 3, comma 1 ed art. 4, comma 6 del D.P.R. n. 151/2011 e s.m.i., presso il Comando p.le dei Vigili del Fuoco di Brindisi, ai fini della valutazione da parte del Comando di eventuali aggravi del rischio incendio o di modifiche da apportare al Certificato di Prevenzione Incendi. Il Gestore è tenuto a comunicare alla Provincia di Brindisi gli esiti di tali procedure"*;
2. stoccaggio di materia prima seconda Proler sul lato destro anteriore dell'edificio adibito alle lavorazioni, tale da occupare completamente la via di transito dei mezzi e degli eventuali mezzi di soccorso;

3. presenza sul lato posteriore dell'impianto di 3 cassoni scarrabili contenenti acciaio, carta e motori (quest'ultimo chiuso), posizionati nell'immediata adiacenza dell'uscita di emergenza del capannone, tali da ostruire il normale esodo dei lavoratori in caso di emergenza.

In particolare, le irregolarità di cui ai punti 2 e 3 costituiscono inottemperanza alla prescrizione n. 4.29 *"tutti gli stocaggi di rifiuti devono avvenire negli spazi indicati, per ogni diversa tipologia di rifiuti, nella planimetria "tavola 04 – inquadramento lotti e lay out con dettaglio" e devono avvenire senza pregiudizio per l'ambiente e la salute degli operatori."* oltre che violazione del layout impiantistico approvato.

In relazione a quanto sopra si **diffida ai sensi del comma 9 lett. a) dell'art. 29-decies del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.** il gestore dal continuare l'esercizio dell'impianto in difformità dall'Autorizzazione Integrata Ambientale n. 81 del 17.09.2015 nonché dalle prescrizioni impartite con successiva nota prot. 48248 dell'01/12/2016 dell'Ufficio scrivente di presa d'atto della modifica non sostanziale.

Nel merito, devono essere messe in atto tutte le azioni finalizzate al ripristino delle attività in conformità con il provvedimento autorizzativo e con le norme di sicurezza entro il termine massimo di **dieci giorni** a decorrere dalla ricezione della presente, ed a trasmettere all'Ufficio scrivente e al DAP di Brindisi dell'ARPA Puglia, entro i successivi dieci giorni:

1. documentazione fotografica attestante la rimozione delle ostruzioni posizionate in adiacenza alle uscite di sicurezza del capannone e sulle vie di transito dei mezzi;
2. copia della documentazione/dichiarazione da parte di tecnico abilitato presentata al Comando p.le dei Vigili del Fuoco di Brindisi, ai fini della valutazione di eventuali aggravi del rischio incendio o di modifiche da apportare al Certificato di Prevenzione Incendi in relazione alla modifica non sostanziale di cui alla nota prot. 48248 dell'01/12/2016 dell'Ufficio scrivente.

**Si comunica inoltre che, in caso di inottemperanza, si procederà ai sensi di quanto previsto all'art. 29-decies comma 9 lett. b) e c) del D.Lgs. 152/06 e s.m.i..**

La presente viene inviata anche ad ARPA Puglia – Dipartimento di Brindisi per ogni eventuale controllo di competenza, in merito ai sistemi che saranno adottati per il superamento delle inadempienze rilevate.

In riferimento alle disposizioni di cui alla Legge n. 241/1990 e s.m.i. si comunica che gli atti inerenti il procedimento di che trattasi possono essere visionati presso il Servizio Ambiente ed Ecologia di questa Provincia nelle ore di ufficio e che il responsabile del procedimento è l'Ing. Giovanna Annese.

Il Dirigente  
Dott. Pasquale Epifani

