



**PROVINCIA DI BRINDISI**

**Direzione Area 4 - Ambiente e Mobilità  
Settore Ecologia**

C.F.: 80001390741, Part. IVA: 00184540748  
Via A. De Leo, 3 - 72100 - Brindisi; 0831 565111  
www.provincia.brindisi.it    provincia@pec.provincia.brindisi.it

**ENI REWIND S.p.A.**

Via E. Fermi, 4 -72100 Brindisi  
*gestioneimpianti.ambientali@pec.enirewind.com*

**E, p.c.**

**ARPA Puglia – DAP Brindisi**

*dap.br.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it*

**COMUNE DI BRINDISI**

*ufficioprotocollo@pec.comune.brindisi.it*

**A.S.L. BR/1**

**Dipartimento di prevenzione (BR)**

*protocollo.asl.brindisi@pec.rupar.puglia.it*

**REGIONE PUGLIA**

Sezione Autorizzazioni Ambientali  
*servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it*

**OGGETTO:** ENI REWIND S.p.A. -Impianto di trattamento acque di falda  
Autorizzazione Integrata Ambientale - Determinazione Dirigenziale n. 1966 del 23/12/2009 e  
ss.mm.ii..  
Esiti della verifica ispettiva condotta da ARPA Puglia - ***Inosservanza prescrizioni autorizzative,  
art. 29-decies, comma 9, lett. a) D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. - DIFFIDA***

Con nota n. 62632-157 del 21/09/2023, acquisita al prot. n. 31142 nella stessa data, ARPA Puglia – DAP di Brindisi ha inviato la relazione finale relativa alla visita ispettiva effettuata dal 30/06/2023 al 04/08/2023, presso lo stabilimento ENI REWIND S.p.A. sito in Brindisi alla via E. Fermi, 4, relativamente all’impianto di trattamento dell’acqua di falda contaminata (TAF) nell’ambito del progetto operativo di bonifica della falda del sito multisocietario di Brindisi. La visita è stata effettuata ai sensi dell’art. 29-decies del D. Lgs. 152/20016 e ss.mm.ii...

Nel corso della visita ispettiva (di seguito V.I.) e delle successive attività di accertamento, il Gruppo Ispettivo di ARPA Puglia (di seguito G.I.) ha rilevato una violazione della prescrizione n. 10 della D.D. n.77 del 28/11/2019 della Provincia di Brindisi.

Nello specifico, come anche maggiormente precisato nel verbale di accertamento e contestazione di violazione amministrativa, notificato da ARPA Puglia a questa amministrazione con successiva nota arpa n. 63225-157-25/09/2023 (acquisita al prot. n. 31535 in pari data), dalla verifica del Rapporto Annuale, nel periodo da luglio 2022 a novembre 2022, relativamente al punto di campionamento PC2B è stato riscontrato che il Gestore non ha previsto analisi per i parametri Aox, Cianuri liberi e indice degli Idrocarburi.

Il Gestore, con nota prot.PM/CENSU/397/2023P del 28/08/2023 acquisita al prot. ARPA Puglia n.57341 del 28/08/2023, in merito ha dichiarato che *“Nel periodo di riferimento l’impianto è stato avviato in modalità di test; pertanto, è stato esercito in maniera discontinua in base alle esigenze di settaggio delle nuove sezioni ed in base alle problematiche via via riscontrate ed alla risoluzione delle stesse. Il monitoraggio dei componenti aggiuntivi è stato avviato quando le sezioni hanno raggiunto una costanza di funzionamento tale da rendere significativo il monitoraggio dei suddetti parametri. Il loro monitoraggio è stato avviato a partire da dicembre 2022”*.

Considerato che lo scarico finale delle acque trattate è effettuato a mare e che, come specificato nella stessa prescrizione n. 10, le analisi in questione sono state stabilite in applicazione a quanto prescritto alla lettera b) del decreto MATTM n.373 del 13/07/2016 di approvazione del Progetto definitivo di bonifica della falda del sito multi societario di Brindisi, questa Amministrazione conferma la violazione rilevata da ARPA. Pertanto, come da verbale di accertamento e contestazione di violazione amministrativa, il Gestore sarà soggetto a sanzione ai sensi dell'art. 29-quattordices c.2 del D.Lgs. n.152/2006 (data di accertamento violazione 21/09/2023).

Nella stessa relazione conclusiva, oltre a evidenziare la violazione sopra citata ed elencare situazioni emerse durante la visita ispettiva rispetto alle quali l'Agenzia ha richiesto al Gestore di intervenire con azioni preventive e/o correttive al fine di migliorare la gestione ambientale dell'installazione, ARPA Puglia ha inoltre rilevato alcune situazioni per le quali ha chiesto chiarimento all'A.C. quali:

- *come riportato nel par. 3.2.5 relativamente al sopralluogo presso il serbatoio R21, il G.I. richiede chiarimenti circa la modifica realizzata che il Gestore ha dichiarato essere al di fuori del perimetro AIA;*
- *come riportato nel par. 3.2.6 si evidenzia che il Gestore, come da provvedimento AIA, non ha specifica prescrizione nel PMC di conduzione autocontrollo. Tanto osservato il G.I. rinnova la richiesta all'A.C., già avanzata nella relazione finale del precedente C.O. svolto a carico del Gestore, di prescrivere autocontrollo con frequenza da stabilirsi per la matrice "rumore".*

In merito, considerato che per l'A.I.A. di cui alla D.D. n. 1966/2009 e ss.mm.ii è di prossimo avvio il procedimento di rinnovo per il quale il Gestore ha già presentato istanza, si ritiene che le opportune valutazioni e attività integrative e/o correttive alla prescrizione a quanto stabilito dal PMC debbano essere posticipate a tale occasione.

In relazione a quanto sopra, **SI DIFFIDA ai sensi del comma 9 dell'art. 29-decies del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.** il Gestore dal continuare l'esercizio dell'impianto in difformità dall'Autorizzazione Integrata Ambientale di cui alla D.D. n. 1966 del 23/12/2009 e ss.mm.ii., nonché dalla normativa ambientale e di sicurezza applicabile all'impianto in questione.

Inoltre, qualora non abbia già provveduto, il Gestore dovrà mettere in atto tutte le azioni finalizzate:

- al ripristino delle attività in conformità con i provvedimenti autorizzativi e le norme ambientali direttamente applicabili all'impianto;
- all'ottemperanza delle condizioni/azioni di miglioramento proposte da Arpa Puglia;
- a trasmettere ad ARPA Puglia e alla scrivente Autorità competente AIA i chiarimenti richiesti e non ancora prodotti nei termini indicati.

In riferimento alle disposizioni di cui alla Legge n. 241/1990 e s.m.i. si comunica che gli atti inerenti il procedimento di che trattasi possono essere visionati, previo appuntamento da fissare telefonicamente o tramite peo, presso il Servizio Ambiente ed Ecologia di questa Provincia nelle ore di ufficio e che la responsabile istruttrice del procedimento è l'ing. Annese Giovanna, coadiuvata dall'Istruttore Tecnico Stefano Rago.

Distinti Saluti

Il Dirigente

Dott. Pasquale Epifani

Firma autografa, sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.lgs. 39/1993