



Attività ispettiva ai sensi del D. Lgs. 152/2006 (art. 29-decies)
Impianto: **RE.CO.MA S.r.l.** - Via dell'Industria - Z.I. Ostuni
RAPPORTO CONCLUSIVO DELLE ATTIVITÀ DI ISPEZIONE AMBIENTALE ORDINARIA



RAPPORTO CONCLUSIVO DELLE ATTIVITÀ DI CONTROLLO ORDINARIO RELATIVO ALL'IMPIANTO

RE.CO.MA S.r.l.

- ANNO 2021 -

**ATTIVITÀ ISPETTIVA AI SENSI
DEL D. LGS. 152/06 s.m.i.**

Attività IPPC cod. 4.1(a)

**PROVVEDIMENTO DI AUTORIZZAZIONE INTEGRATA
AMBIENTALE**


Regione Puglia D.D. n°296 del 07/07/2010

Data di emissione
24.02.2022



Attività ispettiva ai sensi del D. Lgs. 152/2006 (art. 29-decies)
 Impianto: **RE.CO.MA S.r.l.** - Via dell'Industria - Z.I. - Ostuni

RAPPORTO CONCLUSIVO DELLE ATTIVITÀ DI ISPEZIONE AMBIENTALE ORDINARIA



Sistema Nazionale
per la Protezione
dell'Ambiente

Sommario

1	DEFINIZIONI E TERMINOLOGIA	3
2	PREMESSA	5
2.1	Finalità del rapporto conclusivo di ispezione.....	5
2.2	Riferimenti normativi	6
2.3	Autori e contributi del rapporto conclusivo	6
3	DESCRIZIONE DELL'IMPIANTO IPPC	8
3.1	Dati identificativi del soggetto autorizzato	8
3.2	Verifica della tariffa del controllo ordinario, rapporto annuale, adeguamento alle BAT	8
3.3	Stato autorizzativo ed assetto impiantistico	8
3.4	Sistema di gestione ambientale	10
4	ATTIVITÀ DI ISPEZIONE AMBIENTALE.....	10
4.1	Modalità e criteri dell'ispezione	10
4.2	Tempistica dell'ispezione e personale impegnato	11
4.3	Attività svolte durante la visita in sito	11
4.4	Materie prime/ausiliarie, consumi combustibili, consumi idrici	11
4.5	Rifiuti	12
4.6	Acque reflue, acque meteoriche, acque di processo ed acque sotterranee	13
4.7	Emissioni in atmosfera	13
4.8	Manutenzione e monitoraggio delle attrezzature e degli impianti	14
4.9	Malfunzionamenti ed eventi incidentali	18
4.10	Rumore.....	18
4.11	CPI.....	18
5	ESITI DELL'ISPEZIONE AMBIENTALE ORDINARIA.....	19
5.1	Tabella conclusiva delle attività di ispezione ambientale ordinaria.....	20
6	AZIONI DA CONSIDERARE NELLE PROSSIME ISPEZIONI.....	28


Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente
 Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari
 Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150
www.arpa.puglia.it
 C.F. e P. IVA. 05830420724

DAP Brindisi
 Via Giuseppe Maria Galanti n. 16 - Brindisi
 tel. 0831 099501 fax 0831 099599
 e-mail: dap.br@arpa.puglia.it
 PEC : dap.br.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it



Attività ispettiva ai sensi del D. Lgs. 152/2006 (art. 29-decies)
Impianto: **RE.CO.MA S.r.l.** - Via dell'Industria - Z.I. - Ostuni

RAPPORTO CONCLUSIVO DELLE ATTIVITÀ DI ISPEZIONE AMBIENTALE ORDINARIA



Sistema Nazionale
per la Protezione
dell'Ambiente

1 DEFINIZIONI E TERMINOLOGIA

ISPEZIONE AMBIENTALE: (fonte direttiva) l'insieme delle azioni desunte dall'art.3, punto 22 della Direttiva 2010/75/UE del 24 novembre 2010, ivi compresi visite in sito, controllo delle emissioni e controlli delle relazioni interne e dei documenti di follow-up, verifica dell'autocontrollo, controllo delle tecniche utilizzate e adeguatezza della gestione ambientale dell'impianto, intraprese dall'Autorità competente per il controllo al fine di verificare e promuovere il rispetto delle condizioni di autorizzazione da parte delle installazioni, nonché se del caso, monitorare l'impatto ambientale di queste ultime.

ISPEZIONE AMBIENTALE ORDINARIA: ispezione ambientale effettuata nell'ambito di un programma e in accordo a quanto previsto nell'Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi dell'art. 29 decies comma 3, con oneri a carico del gestore.

ISPEZIONE AMBIENTALE STRAORDINARIA: ispezione ambientale effettuata in risposta a reclami, durante indagini in merito a inconvenienti, incidenti e in caso di violazioni o in occasione del rilascio, del rinnovo o della modifica di un'autorizzazione; è considerata sinonimo di "ispezioni straordinarie" di cui all'art. 29-decies, comma 4, del D.Lgs.152/2006.

NON CONFORMITÀ (MANCATO RISPETTO DI UNA PRESCRIZIONE): mancato rispetto di una prescrizione dell'AIA e/o di un requisito di legge ambientale di settore, se espressamente richiamati nell'AIA.

Comporta comunicazioni all'Autorità Competente, ai sensi dell'articolo 29-quattordices del D.Lgs.152/06, con le relative proposte di misure da adottare che sono riconducibili ai seguenti livelli progressivi di severità in funzione della gravità della non conformità rilevata, in accordo a quanto specificato dell'articolo 29-decies comma 9:

- proposta di diffida, assegnando un termine entro il quale devono essere eliminate le irregolarità;
- proposta di diffida e contestuale sospensione dell'attività autorizzata per un tempo determinato, ove si manifestino situazioni di pericolo per l'ambiente;
- proposta di revoca dell'autorizzazione integrata ambientale e per la chiusura dell'impianto, in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida e in caso di reiterate violazioni che determinino situazioni di pericolo e di danno per l'ambiente.

Comporta inoltre eventuale comunicazione all'Autorità Giudiziaria in caso di fattispecie che integrano sanzioni di natura penale.

PROPOSTE ALL'AUTORITÀ COMPETENTE DELLE MISURE DA ADOTTARE: (fonte art. 29 decies comma 6 D.Lgs.152/06 s.m.i. come modificato dal D.Lgs.128/10) sono eventuali rilievi del Gruppo Ispettivo che determinano una comunicazione specifica all'Autorità Competente circa le non conformità rilevate.


VIOLAZIONI DELLA NORMATIVA AMBIENTALE: mancato rispetto di un obbligo legislativo non espressamente richiamato nell'atto autorizzativo e quindi non riconducibile al sistema sanzionatorio previsto dall'art. 29-quattordices (ad esempio superamenti di limiti emissivi fissati dalle vigenti normative di settore, inottemperanze di prescrizioni discendenti da procedimenti di VIA, non osservanza delle disposizioni sui rischi di incidenti rilevanti di cui al D.Lgs.334/99 s.m.i.).

Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente
Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari
Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150
www.arpa.puglia.it
C.F. e P. IVA. 05830420724

DAP Brindisi
Via Giuseppe Maria Galanti n. 16 - Brindisi
tel. 0831 099501 fax 0831 099599
e-mail: dap.br@arpa.puglia.it
PEC : dap.br.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it



Attività ispettiva ai sensi del D. Lgs. 152/2006 (art. 29-decies)
Impianto: **RE.CO.MA S.r.l.** - Via dell'Industria - Z.I. - Ostuni

RAPPORTO CONCLUSIVO DELLE ATTIVITÀ DI ISPEZIONE AMBIENTALE ORDINARIA

Sistema Nazionale
per la Protezione
dell'Ambiente

CONDIZIONI PER IL GESTORE (definizione stabilita da ISPRA nell'ambito del sistema delle Agenzie Regionali): condizioni relative alle modalità di attuazione del PMC stabilite nell'ambito delle attività di controllo dall'autorità competente per il controllo (ad es. tecniche di esercizio, modalità attuative di autocontrolli, redazione di procedure ecc.).

Nella definizione di tali condizioni, l'Autorità Competente per il Controllo o Ente di Controllo, definisce generalmente anche i termini temporali entro i quali le stesse devono essere attuate / rispettate.

La definizione di tali condizioni non comporta necessariamente il riesame dell'AIA e a seguito della loro comunicazione da parte dell'Autorità Competente per il Controllo al gestore, diventano vincolanti per il gestore medesimo.

CRITICITÀ (definizione stabilita da ISPRA nell'ambito del sistema delle Agenzie Regionali): evidenze di situazioni, anche connesse al contesto ambientale, che, pur non configurandosi come violazioni di prescrizioni dell'AIA o di norme ambientali di settore, generano un potenziale effetto o un rischio ambientale tali da richiedere l'individuazione di condizioni per il gestore atte a limitarne o prevenirne l'impatto.

Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente

Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari
Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150
www.arpa.puglia.it
C.F. e P. IVA. 05830420724


DAP Brindisi

Via Giuseppe Maria Galanti n. 16 - Brindisi
tel. 0831 099501 fax 0831 099599
e-mail: dap.br@arpa.puglia.it
PEC : dap.br.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it



Attività ispettiva ai sensi del D. Lgs. 152/2006 (art. 29-decies)
Impianto: **RE.CO.MA S.r.l.** - Via dell'Industria - Z.I. - Ostuni

RAPPORTO CONCLUSIVO DELLE ATTIVITÀ DI ISPEZIONE AMBIENTALE ORDINARIA



Sistema Nazionale
per la Protezione
dell'Ambiente

2 PREMESSA

2.1 Finalità del rapporto conclusivo di ispezione

Il presente rapporto conclusivo di ispezione è stato redatto considerando tutte le attività che sono state effettuate ai sensi dell'art. 29-decies del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., con lo scopo di accertare il rispetto delle prescrizioni riportate nell'Autorizzazione Integrata Ambientale e relativo Piano di Monitoraggio e Controllo.

Le attività di controllo ordinario sono sostanzialmente riconducibili alle seguenti fasi:

1. programmazione dell'ispezione, secondo quanto stabilito nel Piano di Monitoraggio e Controllo;
2. pianificazione dell'ispezione attraverso la redazione della proposta di Piano di Ispezione considerando la tipologia d'impianto, la sua complessità e le eventuali criticità ambientali;
3. esecuzione dell'ispezione ordinaria (secondo il Piano di Ispezione di cui al punto precedente) comprensiva della verifica documentale e delle azioni di verifica in campo, con la redazione dei relativi verbali;
4. verifica documentale ed in campo dell'adeguatezza della gestione ambientale;
5. eventuali attività di campionamento e analisi, se previste dal PMC e sulla base della relativa programmazione stabilita dagli Enti di Controllo, con la redazione dei relativi verbali;
6. valutazione delle evidenze derivanti dalle attività svolte con i relativi esiti o eventuali azioni di approfondimento, con eventuale trasmissione all'AC;
7. eventuali diffide e/o comunicazioni da parte dell'AC al gestore;
8. eventuali comunicazioni all'Autorità Giudiziaria;
9. eventuali verifiche in situ, se richieste dall'AC, dell'ottemperanza alle diffide di cui al punto precedente, con la redazione dei relativi verbali;
10. redazione del rapporto conclusivo di ispezione, con le eventuali azioni successive, e relativa trasmissione all'AC.

5

L'ispezione ambientale programmata, effettuata ai sensi dell'art.29-decies del D.Lgs.152/2006 e s.m.i., ha le seguenti finalità:

- a. acquisizione di tutti gli elementi tecnici e documentali per la verifica del rispetto delle prescrizioni dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA);
- b. verifica della regolarità degli autocontrolli a carico del gestore, con particolare riferimento al funzionamento dei dispositivi di prevenzione dell'inquinamento nonché al rispetto dei valori limite di emissione anche attraverso la verifica e l'acquisizione a campione dei rapporti di prova e analisi, negli stati rappresentativi di funzionamento dell'impianto;
- c. verifica dell'ottemperanza agli obblighi di comunicazione prescritti in AIA, e in particolare che: 1) il gestore abbia trasmesso il rapporto periodico (generalmente annuale) agli enti di controllo; 2) in caso di incidenti che possano avere effetti ambientali, il gestore abbia comunicato tempestivamente l'incidente/anomalia verificatasi, i conseguenti effetti sull'ambiente (sulla base di misure o stime), e le relative azioni correttive; 3) in caso di mancato rispetto di una prescrizione autorizzativa o di un obbligo legislativo, il gestore abbia effettuato le necessarie comunicazioni all'autorità competente, inclusi i conseguenti effetti sull'ambiente (sulla base di misure o stime), e le relative azioni correttive.

Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente

Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari

Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150

www.arpa.puglia.it

C.F. e P. IVA. 05830420724

DAP Brindisi

Via Giuseppe Maria Galanti n. 16 - Brindisi

tel. 0831 099501 fax 0831 099599


e-mail: dap.br@arpa.puglia.it

PEC : dap.br.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it



Attività ispettiva ai sensi del D. Lgs. 152/2006 (art. 29-decies)
 Impianto: **RE.CO.MA S.r.l.** - Via dell'Industria - Z.I. - Ostuni

RAPPORTO CONCLUSIVO DELLE ATTIVITÀ DI ISPEZIONE AMBIENTALE ORDINARIA



Sistema Nazionale
 per la Protezione
 dell'Ambiente

2.2 Riferimenti normativi

Il campo di applicazione del presente rapporto conclusivo è riconducibile alle attività di controllo prescritte in AIA per gli impianti industriali indicati nell'Allegato VIII alla Parte seconda del citato Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n.152 e s.m.i.

Le attività di controllo ordinario oggetto del presente rapporto conclusivo sono state effettuate ai sensi dell'art. 29-decies del citato D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

2.3 Autori e contributi del rapporto conclusivo

Il presente rapporto conclusivo riporta gli esiti delle attività di controllo ordinario effettuate dall' Ente di Controllo presso l'impianto RE.CO.MA S.r.l. in Ostuni - Via dell'Industria - Z.I., relativo all'anno 2021.

Il presente documento è stato redatto dal seguente personale di ARPA Puglia:

- Anna Maria D'Agnano Direttore Servizi Territoriali, Direttore Dipartimento di Brindisi - Responsabile G.I.
- Giovanni Taveri Servizi Territoriali - DAP Brindisi
- Roberto Barnaba Servizi Territoriali - U.O.S. Agenti Fisici - DAP Brindisi
- Emanuela Bruno Servizi Territoriali - DAP Brindisi
- Marino Diaferia Servizi Territoriali - DAP Brindisi

La visita in loco si è svolta nei giorni 29/12/2021 - 20,25/01/2022, l'ultimo accesso nello stabilimento è avvenuto il giorno 25/01/2022, così come di seguito indicato.

Il seguente personale di ARPA Puglia - Dipartimento di Brindisi ha svolto l'ispezione nei giorni: 29/12/2021, 20-25/01/22:

- Anna Maria D'Agnano Direttore Servizi Territoriali, Direttore Dipartimento di Brindisi - Responsabile G.I.
(assente nei giorni 29/12/2021 e 20/01/2022)
- Giovanni Taveri Servizi Territoriali
- Marino Diaferia Servizi Territoriali (assente il giorno 29/12/2021)
- Emanuela Bruno Servizi Territoriali
- Roberto Barnaba Servizi Territoriali (presente il giorno 29/12/2021)
- Alessio Palumbo Servizi Territoriali (assente il giorno 29/12/2021)
- Ettore Tollemeto Servizi Territoriali (presente il giorno 29/12/2021)

Per ulteriori informazioni si allegano i seguenti documenti:

Allegato 1:

- lettera di avvio Controllo Ordinario per il giorno 29.12.2021 (prot. ARPA Puglia n. 86665 del 22.12.2021);
- verbale di inizio attività del 29.12.2021 (prot. ARPA Puglia n. 87798 del 29.12.2021);
- verbali di svolgimento attività del 29.12.2021 (prot. ARPA Puglia n. 87801 del 29.12.2021);
- verbali di svolgimento attività del 20 - 25.01.2022 (prot. ARPA Puglia n. 5743 del 25.01.2022);
- verbale di chiusura attività del 25.01.2022 (prot. ARPA Puglia n. 5744 del 25.01.2022) con relativi allegati;

Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente

Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari
 Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150
www.arpa.puglia.it
 C.F. e P. IVA. 05830420724

DAP Brindisi

Via Giuseppe Maria Galanti n. 16 - Brindisi
 tel. 0831 099501 fax 0831 099599
 e-mail: dap.br@arpa.puglia.it
 PEC: dap.br.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it



Attività ispettiva ai sensi del D. Lgs. 152/2006 (art. 29-decies)
Impianto: **RE.CO.MA S.r.l.** - Via dell'Industria - Z.I. - Ostuni
RAPPORTO CONCLUSIVO DELLE ATTIVITÀ DI ISPEZIONE AMBIENTALE ORDINARIA



Sistema Nazionale
per la Protezione
dell'Ambiente

Allegato 2:

Integrazioni documentali trasmesse dal Gestore in seguito alla visita ispettiva ed acquisite da ARPA Puglia con:

- prot. n° 87972 del 30.12.2021;
- prot. n° 2398 del 13.01.2022;
- prot. n° 4867 del 21.01.2022;
- prot. n° 5746 del 25.01.2022;
- prot. n° 8434 del 04.02.2022

Allegato fotografico

Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente

Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari
Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150
www.arpa.puglia.it
C.F. e P. IVA. 05830420724


DAP Brindisi

Via Giuseppe Maria Galanti n. 16 - Brindisi
tel. 0831 099501 fax 0831 099599
e-mail: dap.br@arpa.puglia.it
PEC : dap.br.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it



Attività ispettiva ai sensi del D. Lgs. 152/2006 (art. 29-decies)
 Impianto: **RE.CO.MA S.r.l.** - Via dell'Industria - Z.I. - Ostuni

RAPPORTO CONCLUSIVO DELLE ATTIVITÀ DI ISPEZIONE AMBIENTALE ORDINARIA



Sistema Nazionale
per la Protezione
dell'Ambiente

3 DESCRIZIONE DELL'IMPIANTO IPPC

3.1 Dati identificativi del soggetto autorizzato

Ragione sociale	RE.CO.MA S.r.l.
Sede stabilimento	Sede legale Via Oslavia,3 -04100 Latina
Recapito telefonico	Via dell'Industria - Z.I. Ostuni
e-mail	0831 - 330431
Gestore - Referente IPCC	PEC: amministrazione@pec.recomasrl.it
Datore di Lavoro delegato	Francesco Lanera (vedi all. 1 - suball. 1 della V.I.)
RSPP	Paolo Turchi (vedi all. 1 - suball. 1 della V.I.)
Impianto a rischio di incidente rilevante	Domenico Pennacchio
Sistemi di gestione ambientale	No
	No

Su richiesta del G.I. (gruppo ispettivo) durante la V.I. (visita ispettiva) del giorno 29/12/2021, il Gestore ha fornito il nuovo organigramma aziendale, deleghe e visura camera di Commercio (all. 1 - suball. 1 della V.I.), relativamente al sito di Ostuni.

Lo stesso Gestore ha dichiarato che il proprio indirizzo di posta certificata è: amministrazione@pec.recomasrl.it; la sede legale dell'azienda è situata in Latina, Via Oslavia, n°3 - 04100 Latina.

Ulteriori informazioni sull'impianto oggetto della presente relazione sono desumibili dalla domanda di AIA disponibile presso la Provincia di Brindisi - Servizio Ambiente ed Ecologia (servizio.ambiente@pec.provincia.brindisi.it).

8

3.2 Verifica della tariffa del controllo ordinario, rapporto annuale, adeguamento alle BAT

Il G.I. durante la V.I. ha comunicato al Gestore che sarà inviata nota di pagamento da parte del Dipartimento di Brindisi - Arpa Puglia a seguito del presente C.O. AIA.

Sempre durante la V.I. del 29/12/2021 il G.I. ha preso atto che il Gestore ha trasmesso entro la data prevista (28 febbraio) i rapporti AIA degli anni 2019 e 2020, così acquisiti da Arpa Puglia:

- per l'anno 2019: prot.n°12288 del 24.02.2020;
- per l'anno 2018: prot. n°27460 del 10.04.2019. Il Gestore ha dichiarato durante la V.I. del 29 dicembre 2021 che l'invio è avvenuto in data 27 febbraio 2019. Lo stesso si è riservato di verificare l'avvenuto invio nei termini dovuti e di inviare ricevuta di riscontro. Alla data di emissione del presente rapporto conclusivo il G.I. non ha ricevuto riscontro in merito. Si reitera la richiesta al Gestore entro n. 30 giorni dalla data di emissione del presente rapporto conclusivo. **Richiesta per il Gestore.**

3.3 Stato autorizzativo ed assetto impiantistico

Il G.I. durante la V.I. del 29/12/2021 ha preso atto che con nota prot. n° 6281 del 23.02.2021 la Provincia di Brindisi ha acquisito nota congiunta da parte del Legale Rappresentante della Società RE.CO.MA S.r.l. e del procuratore della AIR

Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente


Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari
 Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150
www.arpa.puglia.it
 C.F. e P. IVA. 05830420724

DAP Brindisi

Via Giuseppe Maria Galanti n. 16 - Brindisi
 tel. 0831 099501 fax 0831 099599
 e-mail: dap.br@arpa.puglia.it
 PEC: dap.br.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it



Attività ispettiva ai sensi del D. Lgs. 152/2006 (art. 29-decies)
 Impianto: **RE.CO.MA S.r.l.** - Via dell'Industria - Z.I. - Ostuni



Sistema Nazionale
per la Protezione
dell'Ambiente

RAPPORTO CONCLUSIVO DELLE ATTIVITÀ DI ISPEZIONE AMBIENTALE ORDINARIA

LIQUID ITALIA SERVICE SRL, in cui gli stessi comunicano la vendita da parte di AIR LIQUID ITALIA SERVICE SRL alla società RE.CO.MA S.r.l. del ramo d'azienda dedicato alla produzione e vendita del gas acetilene dello stabilimento di Ostuni, con richiesta contestuale di voltura dell'AIA a far data dal 1° marzo 2021. Di tale cessione di ramo d'azienda Arpa Puglia è venuta a conoscenza con nota della Provincia di Brindisi n° 7399 del 04.03.2021 (acquisita da Arpa Puglia con prot. n° 15738 del 04.03.2021).

Il Gestore durante la V.I. del 29/12/2021, su richiesta del G.I., ha confermato che con nota della Provincia di Brindisi prot. n° 1249 del 15.01.2021 (acquisita da Arpa Puglia con prot. n° 15738 del 15.01.2021) è stato disposto ai sensi dell'art. 29 octies comma 3 lett.b) il riesame dell'AIA con valenza di rinnovo. Il Gestore ha dichiarato che l'iter di rinnovo, all'atto della V.I. era nella seguente fase:

- con nota prot.n°22025 del 02.07.2021 la Provincia di Brindisi ha richiesto agli Enti preposti pareri definitivi per il procedimento in parola. Dopo tale comunicazione non risultava pervenuto ulteriore riscontro.

Il Gestore ha confermato sempre durante la V.I. che i Provvedimenti rilasciati da parte dell'A.C. per la gestione dell'AIA risultano essere i seguenti:

- D.D. Regione Puglia n°296 del 06.07.2010, prorogata con nota della Provincia di Brindisi prot. 33470 del 25/06/2015. La scadenza del provvedimento è prorogata al 6 luglio 2020, in attuazione di quanto stabilito dall'intervenuto D.Lgs. 46/2014, alle medesime condizioni e prescrizioni del provvedimento prorogato.

Il Gestore ha dichiarato altresì che al momento dello svolgimento del Controllo Ordinario l'attività produttiva risulta essere in regolare marcia secondo quanto previsto dai Provvedimenti sopra citati.

Il Gestore ha confermato durante la V.I. che il PMC attualmente in vigore è quello di cui D.D. della Regione Puglia - n. 296 del 06.07.2010.

Sempre durante la V.I., su richiesta del G.I., il Gestore ha dichiarato che vi sono state modifiche di impianto e/o progettuali rispetto alla visita ispettiva di controllo ordinario effettuata del 2018, relativamente a:

- 1) allaccio alla rete fognaria pubblica dei servizi Uffici, con contestuale dismissione della fossa Imhoff;
- 2) dismissione del serbatoio acetone. Nuova installazione di serbatoio fuori terra da 900 lt.
- 3) installazione nuova linea per il riempimento di pacchi "bombole". Modifica non sostanziale di cui alla comunicazione della Provincia di Brindisi prot. n°26142 del 04.08.2021 (acquisita da Arpa puglia con prot. n°55237 del 05.08.2021).

Il Gestore, su richiesta del G.I., ha inoltre aggiunto durante la V.I. del 29/12/2021 che non vi erano in corso procedimenti di diffida da parte dell'A.C.

Il Gestore ha confermato che l'attività del sito è riconducibile al ciclo produttivo del prodotto principale acetilene e del prodotto secondario idrato di calcio (attività 1 e 2), che si ottengono dalle materie prime carburo di calcio e acqua.

Sempre durante la V.I. del 29/12/2021 il Gestore ha dichiarato e confermato che le fasi del processo produttivo risultano essere le seguenti:

- approvvigionamento materie prime;
- produzione acetilene;
- compressione dell'acetilene;
- essiccamento di acetilene;
- caricamento delle bombole di acetilene;
- carica dell'acetilene in pacchi bombole e scarabei;
- produzione/decantazione e commercializzazione di idrato di calcio.

Le altre attività (non IPPC) risultano essere:

Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente

Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari
 Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150
www.arpa.puglia.it
 C.F. e P. IVA. 05830420724


DAP Brindisi

Via Giuseppe Maria Galanti n. 16 - Brindisi
 tel. 0831 099501 fax 0831 099599
 e-mail: dap.br@arpa.puglia.it
 PEC : dap.br.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it



Attività ispettiva ai sensi del D. Lgs. 152/2006 (art. 29-decies)
Impianto: **RE.CO.MA S.r.l.** - Via dell'Industria - Z.I. - Ostuni

RAPPORTO CONCLUSIVO DELLE ATTIVITÀ DI ISPEZIONE AMBIENTALE ORDINARIA



- Depositi infiammabili;
- Stoccaggio Azoto liquido.

Successivamente, su richiesta del G.I., il Gestore ha dichiarato che presso l'impianto sono impiegate 5 unità di personale (Gestore + 4 addetti alla produzione).

Gli Uffici amministrativi sono localizzati presso la sede Centrale di Latina

L'attività lavorativa è articolata su cinque giorni su sette e con un turno di 8 ore.

Durante il sopralluogo presso l'unità produttiva del 20 gennaio 2022, su richiesta del G.I., il Gestore ha dichiarato i seguenti quantitativi di produzione per l'anno 2021:

- acetilene = 144,5 t;
- calce idrata = 1500 t.

I quantitativi prodotti risultano in linea con i limiti autorizzativi di cui alla D.D. 296/10, all. A, § 2.

3.4 Sistema di gestione ambientale

Il Gestore ha dichiarato che la società non è in possesso di un SGA conforme alla norma UNI EN ISO 14001.

4 ATTIVITÀ DI ISPEZIONE AMBIENTALE

4.1 Modalità e criteri dell'ispezione

Le attività di ispezione sono state pianificate da ARPA considerando le tempistiche dei controlli riportate nei Piani di Monitoraggio e Controllo, parte integrante delle Autorizzazioni Integrate Ambientali.

Le comunicazioni di avvio dell'ispezione ordinaria al Gestore di RE.CO.MA S.r.l. effettuata ai sensi del D.Lgs. 152/06, art. 29-decies, comma 3, è stata inoltrata da ARPA Puglia con nota prot. n. 8665 del 22.12.2021 (all. 1).

Il G.I. ha condotto l'ispezione informando in fase di avvio i rappresentanti dell'impianto sulla genesi dell'attività di controllo ordinaria in corso e sui criteri ai quali essa si è uniformata.

In particolare il G.I. ha avuto l'intento di garantire:

- trasparenza, imparzialità e autonomia di giudizio;
- considerazione per gli aspetti di rilievo;
- riduzione per quanto possibile del disturbo alle attività in essere;
- valutazioni conclusive basate sulle evidenze acquisite nel corso dell'attività.

Dal punto di vista operativo, l'ispezione è stata effettuata secondo le seguenti fasi:

- prima dell'inizio della visita in sito il G.I. è stato informato dal gestore in merito alle procedure interne di sicurezza dell'impianto per l'accesso alle aree di interesse;
- illustrazione della genesi e delle finalità del controllo, nonché del relativo piano di ispezione;
- verifiche a campione di tipo documentale - amministrativo della documentazione inerente gli autocontrolli e gli adempimenti previsti dall'atto autorizzativo;
- verifica della realizzazione degli adeguamenti impiantistici e gestionali prescritti in AIA;


Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente
Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari
Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150
www.arpa.puglia.it
C.F. e P. IVA. 05830420724

DAP Brindisi
Via Giuseppe Maria Galanti n. 16 - Brindisi
tel. 0831 099501 fax 0831 099599
e-mail: dap.br@arpa.puglia.it
PEC : dap.br.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it



Attività ispettiva ai sensi del D. Lgs. 152/2006 (art. 29-decies)
Impianto: **RE.CO.MA S.r.l.** - Via dell'Industria - Z.I. - Ostuni

RAPPORTO CONCLUSIVO DELLE ATTIVITÀ DI ISPEZIONE AMBIENTALE ORDINARIA



Sistema Nazionale
per la Protezione
dell'Ambiente

- rispondenza del complesso con quanto riportato nelle planimetrie agli atti e nell'AIA, in particolare per gli aspetti ambientali rilevanti;
- verifica degli adempimenti previsti dal Piano di Monitoraggio e Controllo;
- verifiche in campo al fine di raccogliere ulteriori evidenze, anche per mezzo di dichiarazioni del gestore e rilievi fotografici;
- eventuali informazioni oggetto del controllo ordinario che il gestore ritiene possano avere carattere di confidenzialità.

4.2 Tempistica dell'ispezione e personale impegnato

L'ispezione è stata articolata in una fase preparatoria nella quale il G.I., costituito dai funzionari ARPA Puglia individuati dal Direttore Servizi Territoriali del Dipartimento di Brindisi, si è riunito preliminarmente per condividere il Piano di Ispezione e Controllo (Autorizzazione Integrata Ambientale e relativo Piano di Monitoraggio e Controllo).

La fase di esecuzione è stata articolata secondo il seguente ordine:

1. comunicazione di avvio dell'ispezione;
2. redazione della proposta del Piano di Ispezione da parte di ARPA;
3. conduzione dell'ispezione: verbale di inizio attività ARPA del 29.12.2021;
4. inizio del C.O. avvenuto in data 29.12.2021 e concluso in data 25.01.2022. Durante le visite in sito per l'Azienda era presente il personale di RE.CO.MA S.r.l. come da verbali di visite ispettive.

4.3 Attività svolte durante la visita in sito

Si riportano, di seguito, le informazioni relative alla attività ispettiva eseguita presso l'impianto RE.CO.MA S.r.l. ed alle integrazioni documentali trasmesse dal Gestore.

11

4.4 Materie prime/ausiliarie, consumi combustibili, consumi idrici

Il G.I. ha verificato la compilazione del report ambientale 2020 relativamente alla registrazione del consumo di materie prime.

In merito al consumo di acqua il G.I. osserva che il dato, pari a 1880 m³ rappresenta il quantitativo totale acquistato, non risulta ripartito tra le varie esigenze dell'impianto (processo, servizi igienici). Il Gestore ha dichiarato che a far data da luglio 2020 contestualmente all'allaccio alla rete AQP, tutta l'acqua acquistata viene utilizzata all'interno del processo produttivo. Il Gestore si impegna a registrare all'interno dei prossimi report ambientali separatamente i quantitativi di acqua consumata per il processo produttivo e quelli utilizzati per i servizi igienici. **Criticità e condizione per il Gestore.** Il G.I. durante il sopralluogo del giorno 20 gennaio 2022 si è recato presso il contatore di approvvigionamento acqua da AQP rilevando, alla data del 20/01/2022, un consumo pari a 301 m³.

Nella stessa giornata il G.I. ha proseguito il sopralluogo presso:

- 1) Area di stoccaggio carburato di calcio, rilevando che in magazzino erano presenti n. 45 fusti contenenti carburato di calcio, dalla capacità di 100 kg ciascuno. Il Gestore ha dichiarato una giacenza del prodotto, alla data del 20/01/2022, pari a 4500 kg. Il magazzino carburato di calcio è comunicante attraverso un vano intermedio e porta tagliafuoco con il reparto generatore acetilene.
- 2) Area di stoccaggio gas criogenici e condizionamento in bombole

Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente

Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari
Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150
www.arpa.puglia.it
C.F. e P. IVA. 05830420724


DAP Brindisi

Via Giuseppe Maria Galanti n. 16 - Brindisi
tel. 0831 099501 fax 0831 099599
e-mail: dap.br@arpa.puglia.it
PEC: dap.br.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it



Attività ispettiva ai sensi del D. Lgs. 152/2006 (art. 29-decies)
Impianto: **RE.CO.MA S.r.l.** - Via dell'Industria - Z.I. - Ostuni

RAPPORTO CONCLUSIVO DELLE ATTIVITÀ DI ISPEZIONE AMBIENTALE ORDINARIA



Sistema Nazionale
per la Protezione
dell'Ambiente

In tale area risultavano rimossi i serbatoi di stoccaggio di gas tecnici ossigeno, argon e anidride carbonica con le relative rampe di caricamento. E' rimasto il solo serbatoio criogenico di azoto, di proprietà AIR Liquide e in comodato d'uso per la società RECOMA (**allegato fotografico - foto 2**). Il Gestore ha inviato ultimo verbale di verifica all'interno dell'allegato 4, di cui al verbale di V.I. del giorno 29/12/2021, acquisito con nota ARPA Puglia prot. n. 2398 del 13/01/2022 (**all. 2**), da cui si evince il buon esito della verifica effettuata e la validità del verbale di verifica alla data della V.I. del 29/12/2021.

Il G.I. richiede al Gestore la nuova destinazione d'uso dei serbatoi di stoccaggio di gas tecnici ossigeno, argon e anidride carbonica ed evidenza documentale di una loro eventuale dismissione o demolizione, entro n. 30 giorni dalla data di ricezione del presente rapporto conclusivo. **Richiesta per il Gestore.**

4.5 Rifiuti

Il G.I. durante il sopralluogo del 20 gennaio 2022 presso il sito produttivo ha richiesto al Gestore, in via preliminare, la giacenza dei rifiuti alla data del sopralluogo. Il GI ha dichiarato che nel deposito rifiuti è presente il rifiuto con codice EER 13 08 02* emulsioni per un totale di 200 kg. Il G.I. ha verificato sul registro di carico la registrazione del rifiuto in questione: annotato con operazione di carico n. 1/2022 del 18/01/2022.

Durante il sopralluogo presso l'impianto rifiuti il G.I. ha verificato la presenza del rifiuto in questione, constatando che erano presenti n. 3 fusti, di cui due vuoti ed uno con un quantitativo pari a 200 kg, posti su bacino di contenimento. Il rifiuto è risultato etichettato. Inoltre, Il GI ha richiesto sempre durante il sopralluogo al Gestore l'evidenza della presenza nell'area di deposito del kit anti-sversamento, il Gestore ha dichiarato di utilizzare della sabbia, che è posta in un'area lontana dal deposito.

Il GI richiede al gestore di porre l'occorrenza per contrastare eventuali sversamenti nelle immediate vicinanze del deposito rifiuti. Condizione per il Gestore.

Il G.I. ha richiesto durante il sopralluogo evidenza al Gestore dell'ultimo smaltimento dei rifiuti presente nella fossa Imhoff prima della messa fuori servizio della stessa. Il Gestore ha dichiarato che la messa fuori servizio è avvenuta in data antecedente alla cessione del ramo di azienda da AIR Liquide a RECOMA (**all. 2 - suballegato 14**). In particolare, secondo quanto dichiarato dal Gestore, in ottemperanza a quanto richiesto con nota dell'A.C., prot. 36258 del 28/11/2019, il Gestore ha comunicato, con nota prot. 01_07/20_Alis/AIA del 30/07/20, l'allaccio alla rete pubblica idrica fognaria e contestuale distacco dalla fossa biologica.

Il Gestore ha fornito il FIR (1° e 4° copia) n. 0065/19 del 26/10/2020 riferito al carico n. 40/20 per un quantitativo pari a 7000 litri, destinato all'impianto di depurazione di AQP di Ostuni.

Il G.I. ha richiesto al gestore di fornire copia del registro di carico e scarico di tutti i rifiuti dall'inizio della gestione RECOMA, ed in particolare copia dei FIR relativi al codice EER 130802* relativo all'operazione n. 10/2021 e al codice EER 150104 n. 16/2021 del 13/09/21, e le relative autorizzazioni degli impianti di destinazione e le iscrizioni all'albo dei gestori ambientali dei trasportatori, e relativi rapporti di prova Il Gestore ha fornita la documentazione richiesta con ed in particolare:

- Con PEC del 21/01/2022 acquisita al prot. ARPA n°4866 del 21.01.2022 (**all. 2 - suballegato 15**), il Gestore ha fornito la documentazione inerente al rifiuto con codice EER 130802* relativo all'operazione di scarico n. 10/2021 e di carico nn. 5/2021 e 9/2021 per un totale di 400 kg - FIR n. 0783605/21 del 24/06/2021 (1° e 4° copia). Il rifiuto in questione è stato destinato a Nicola Veronico s.r.l., strada provinciale 231 snc Modugno (BA), in possesso di AIA n. 393 del 23/06/2008.

Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente

Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari
Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150
www.arpa.puglia.it
C.F. e P. IVA. 05830420724

DAP Brindisi

Via Giuseppe Maria Galanti n. 16 - Brindisi
tel. 0831 099501 fax 0831 099599
e-mail: dap.br@arpa.puglia.it
PEC: dap.br.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it



Attività ispettiva ai sensi del D. Lgs. 152/2006 (art. 29-decies)
 Impianto: **RE.CO.MA S.r.l.** - Via dell'Industria - Z.I. - Ostuni

RAPPORTO CONCLUSIVO DELLE ATTIVITÀ DI ISPEZIONE AMBIENTALE ORDINARIA



Sistema Nazionale
per la Protezione
dell'Ambiente

Il Gestore ha fornito la nota della Città Metropolitana di Bari prot. n. 0067968 del 20/05/2016 inerente alla proroga di validità dell'AIA, invece non risulta inviata la relativa determina con indicazione delle condizioni dell'AIA.

Si richiede al Gestore di fornire la documentazione relativa all'impianto Nicola Veronico s.r.l., attestante la ricevibilità del rifiuto EER 130802*. Richiesta per il Gestore.

Il Gestore ha fornito la certificazione dell'iscrizione all'Albo Gestori rifiuti della ditta ECOSERVIZI INDUSTRIALI SRL, che come verificato dal G.I. è autorizzato a trasportare il rifiuto EER 130802* con il mezzo targato CP467DM. Il Gestore ha fornito il RAPPORTO DI PROVA 85.146_21 del 03/06/2021.

- Con PEC del 25/01/2022 acquisita al prot. n°5746 del 25.01.2022 (all. 2 - suballegato 15), il Gestore ha fornito la documentazione inerente al rifiuto con codice EER 150104 (imballaggi metallici) relativo all'operazione di scarico n. 16/2021 del 13/09/21 e di carico n. 15 del 10/09/2021. In particolare il Gestore ha fornito il FIR n. 329532/21 del 13/09/2021 relativo la n. registro 16/2021 per un totale di 1000 kg. Il rifiuto in questione è stato destinato in R13 a ECO MAGLI di Magli Giuseppe c.da Cadetto Inferiore Francavilla Fontana (BR) con iscrizione n. 40 del 21/04/20. Il Gestore non ha fornito la documentazione inerente all'autorizzazione dell'impianto di destinazione per la verifica a ricevere il rifiuto e quella della stessa ditta per il trasporto dello stesso.

Si richiede al Gestore di fornire la documentazione relativa all'autorizzazione dell'impianto ECO MAGLI di Magli Giuseppe attestante la ricevibilità del rifiuto EER 150104, e l'iscrizione all'Albo Gestori ambientali sempre della stessa ditta. Richiesta per il Gestore.

In ultimo sempre durante il sopralluogo in ottemperanza a quanto richiesto con nota dell'A.C., prot. 36258 del 28/11/2019, il Gestore ha comunicato, con nota prot. 01_07/20_Alis/AIA del 30/07/20, l'allaccio alla rete pubblica idrico fognaria e contestuale distacco dalla fossa biologica.

Il G.I. ha preso visione dell'intercettazione della linea (a mezzo chiusura in cemento) tra il pozzetto di ispezione e la fossa biologica e apertura di tubazione interrata di convogliamento reflui alla rete fognaria.

Riguardo le attività di rimozione e smaltimento del sistema di depurazione Imhoff, di cui alla stessa nota dell'A.C., il Gestore ha dichiarato sempre durante il sopralluogo che è intenzione della società di mantenere la fossa biologica interrata, senza effettuare la rimozione.

13

4.6 Acque reflue, acque meteoriche, acque di processo ed acque sotterranee

In data 20 gennaio 2022 il G.I. ha effettuato il sopralluogo presso il sito produttivo, il Gestore ha dichiarato che la gestione delle acque meteoriche è rimasta invariata rispetto a quanto già rilevato durante il C.O. AIA 2018. La società ha presentato istanza di modifica AIA, contestuale al riesame AIA, come richiesto dalla A.C. con prot. 02_12/19_Alis/AIA del 30/12/2019 ed è in attesa di relativo atto autorizzativo.

4.7 Emissioni in atmosfera

Su richiesta del G.I. durante la V.I. del 29/12/2022, il Gestore ha fornito la seguente documentazione, denominata allegato n. 5 e acquisita con prot. ARPA Puglia n. 87892 del 30/12/2021 (all. 2):

Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente

Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari
 Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150
 www.arpa.puglia.it
 C.F. e P. IVA. 05830420724

DAP Brindisi

Via Giuseppe Maria Galanti n. 16 - Brindisi
 tel. 0831 099501 fax 0831 099599
 e-mail: dap.br@arpa.puglia.it
 PEC: dap.br.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it



Attività ispettiva ai sensi del D. Lgs. 152/2006 (art. 29-decies)
Impianto: **RE.CO.MA S.r.l.** - Via dell'Industria - Z.I. - Ostuni

RAPPORTO CONCLUSIVO DELLE ATTIVITÀ DI ISPEZIONE AMBIENTALE ORDINARIA



Sistema Nazionale
per la Protezione
dell'Ambiente

- 1) foglio di calcolo (monitoraggio conoscitivo di SOV, metodo EIGA) utilizzato nel 2020 relativo alle emissioni derivanti dal generatore acetilene;
 - 2) registro vidimato da ARPA PUGLIA – DAP Brindisi su cui lo stesso annota eventuali valori misurati mediante utilizzo di esposimetro in caso di anomalo funzionamento;
 - 3) copia delle comunicazioni per gli anni 2019 – 2020 per il C.E.T.
- Il G.I. ne prende atto positivamente.

4.8 Manutenzione e monitoraggio delle attrezzature e degli impianti

Nel corso della V.I. del 29/12/2021, su richiesta del G.I. il Gestore ha fornito la seguente documentazione, denominata allegato n. 4, acquisita con prot. ARPA Puglia n. 2398 del 13/01/2022 (all. 2).

- 1) Rapporti di verifica dell'impianto di messa a terra, delle scariche atmosferiche e delle installazioni elettriche in luoghi pericolosi ai sensi del DPR 462 del 2001.

Nel verbale di verifica denominato "Rapporto di Ispezione Impianti con pericolo di scoppio – data 29.12.2021" al paragrafo Osservazioni – Note è dichiarato quanto segue " *Si raccomanda la revisione per aggiornamento*". Occorre che il Gestore invii al G.I. entro 30 gg. dalla data di ricezione del Rapporto conclusivo la revisione della "Classificazione dei luoghi con pericolo di esplosione" attinente a tutte le attività/luoghi/reparti ove possono formarsi atmosfere esplosive. **Richiesta per il Gestore.**

- 2) Verbale di verifica periodica dell'apparecchio di sollevamento di tipo pneumatica monotrave scorrevole, avente matr. 99/200014/BR. Dall'esame della documentazione fornita, il G.I. richiede al Gestore, entro n. 30 giorni dalla data di ricezione del presente rapporto conclusivo, evidenza dell'esecuzione della "verifica supplementare con calcolo di vita residua" sulla gru a ponte scorrevole avente matr. 99/200014/BR, come da disposizione di cui al relativo verbale di verifica. **Richiesta per il Gestore.**

- 3) Verbal di verifica periodica sugli apparecchi a pressione, costituiti da n. 2 batterie di disoleazione / essiccazione dei n. 2 compressori in marcia, aventi matricole: 426360 MI – 449407 MI – 449415 MI – 449416 MI e dal serbatoio criogenico di stoccaggio azoto liquido, avente matricola 32153/86 MI.

Su richiesta del G.I., sempre durante la V.I. del 29/12/2021, il Gestore ha fornito il Documento di Valutazione Rischio – Appendice XVIII id. BLIM/QHSE/BR-DVR-APP XVIII, denominato allegato n. 6 e acquisito con prot. ARPA Puglia n. 2398 del 13/01/2022 (all. 2).

Occorre che il Gestore invii al G.I. entro 30 gg. dalla data di ricezione del Rapporto conclusivo la revisione del Documento di Valutazione del rischio con riferimento all'aggiornamento della "Classificazione dei luoghi con pericolo di esplosione" attinente a tutte le attività/luoghi/reparti ove possono formarsi atmosfere esplosive. **Richiesta per il Gestore.**

Per quanto riguarda la manutenzione di apparecchiature ed impianti, in riscontro a quanto emerso ai punti n. 12-14-15-16-17 della tabella § 5.1 di cui al rapporto conclusivo C.O. AIA 2018, prot. ARPA Puglia n. 66879 del 15/10/2018, il Gestore ha trasmesso con nota prot. 2019/01_AIA/FL del 24/01/2019 aggiornamento del Piano di manutenzione dell'impianto. Non risultano tuttavia censite le attrezzature dell'impianto attraverso l'assegnazione di un codice univoco. Il G.I. richiede al Gestore di effettuare, nell'ambito della procedura di riesame dell'AIA, ad oggi in corso, una modifica al PMC relativamente alla parte di "Gestione dell'impianto", apportando le seguenti integrazioni/variazioni:

- a) un censimento di tutte le attrezzature dell'impianto di cui al piano di manutenzione, con l'assegnazione di un codice univoco per ogni attrezzatura;

Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente

Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari
Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150
www.arpa.puglia.it
C.F. e P. IVA. 05830420724


DAP Brindisi

Via Giuseppe Maria Galanti n. 16 - Brindisi
tel. 0831 099501 fax 0831 099599
e-mail: dap.br@arpa.puglia.it
PEC: dap.br.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it



Attività ispettiva ai sensi del D. Lgs. 152/2006 (art. 29-decies)
 Impianto: **RE.CO.MA S.r.l.** - Via dell'Industria - Z.I. - Ostuni

RAPPORTO CONCLUSIVO DELLE ATTIVITÀ DI ISPEZIONE AMBIENTALE ORDINARIA



Sistema Nazionale
per la Protezione
dell'Ambiente

b) un aggiornamento dello stesso piano di manutenzione eliminando le attrezzature non più presenti in impianto, come ad esempio i serbatoi criogenici contenenti gas tecnici ed aggiungendo eventuali nuove attrezzature presenti in impianto.

Criticità e condizione per il Gestore.

Nel corso della V.I. del 25/01/2022 il G.I. ha richiesto al Gestore evidenza dell'effettuazione delle attività di manutenzione su tutte le attrezzature di cui al piano di manutenzione, relativamente all'anno 2021 entro il giorno 04/02/2022.

Con successiva nota del 03/02/2022, acquisita con prot. ARPA Puglia n. 8434 del 04/02/2022 (all. 2), il Gestore ha fornito riscontro a quanto richiesto, documentazione denominata allegato 16. Dall'esame della documentazione fornita il G.I. osserva che rispetto a quanto previsto all'interno del piano di manutenzione inviato dal Gestore con nota prot. n. 2019/01_AIA/FL del 24/01/2019 e acquisito con prot. ARPA Puglia n. 5910 del 28/01/2019, come revisione della parte del PMC relativa alle manutenzioni, in riscontro alla diffida della A.C., nota prot. n. 36707 del 07/12/2018, non risultano effettuate diverse attività di manutenzione con frequenza annuale e semestrale.

Si ravvisa, pertanto, non conformità per violazione a prescrizione AIA, essendo il PMC parte integrante del provvedimento autorizzativo D.D. Regione Puglia n. 296/2010.

In merito alla formazione degli operatori durante la V.I. il G.I., durante la V.I. del 25/01/2022, ha richiesto al Gestore di trasmettere evidenza dell'avvenuta formazione di tutti gli operatori con loro abilitazioni alle mansioni da eseguire entro il giorno 04/02/2022.

Con successiva nota del 03/02/2022, acquisita con prot. ARPA Puglia n. 8434 del 04/02/2022 (all. 2), il Gestore ha fornito riscontro a quanto richiesto, documentazione denominata allegato 17.

Nel corso della V.I. del 20/01/ il G.I. ha effettuato sopralluogo presso le seguenti aree di impianto.

1) Impianto di produzione acetilene

L'impianto è costituito da un generatore di acetilene, alimentato con carburo di calcio ed acqua, che produce gas acetilene stoccato all'interno del gasometro e calce idrata stoccata all'interno di vasche. L'acetilene viene poi aspirato dal gasometro a mezzo compressori e mandato da questi in batterie di disoleazione ed essiccazione. Successivamente avviene la fase di caricamento bombole, scarabei o pacchi bombolari.

Si riportano i parametri di marcia del generatore di acetilene all'atto del sopralluogo:

- produzione oraria = 40 kg/h, è in marcia il solo compressore SIAD - AV 40. Il compressore SIAD - AV 60 risulta temporaneamente fermo, mentre il compressore SIAD - AV 50 risulta fuori servizio da anni, su dichiarazione del Gestore;

- produzione di calce idrata per ogni kg di acetilene prodotto = 10-12 kg;

- pressione di esercizio all'interno della camera di reazione = 20 mbar rilevata su manometro in loco;

- temperatura di esercizio all'interno della camera di reazione = 70°C con dispositivo di blocco dell'alimentazione del carburo di calcio al raggiungimento del set di 80°C. Il G.I. richiede evidenza del certificato di taratura del dispositivo di blocco. Con successiva nota, prot. n. 03_22/RECOMA/AIA/FL del 21/01/2022, acquisita con prot. ARPA Puglia n. 4866 del 21/01/2022, documentazione denominata allegato 6 (all. 2), il Gestore ha fornito rapporto di taratura della ditta Trescal, n. D00158/1 del 26/01/2021, relativo al termometro a dilatazione, n. serie STAC08 installato nella camera di reazione del generatore;

- livello del gasometro rilevabile a vista dall'escursione della campana gasometrica. Risultano installati n. 2 dispositivi di regolazione del livello nel normale processo, n. 2 dispositivi di basso livello che all'atto dell'intervento bloccano la fase di

Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente

Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari
 Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150
 www.arpa.puglia.it
 C.F. e P. IVA. 05830420724


DAP Brindisi

Via Giuseppe Maria Galanti n. 16 - Brindisi
 tel. 0831 099501 fax 0831 099599
 e-mail: dap.br@arpa.puglia.it
 PEC: dap.br.arpa.puglia@pec.rupar.puglia.it



ARPA PUGLIA

Attività ispettiva ai sensi del D. Lgs. 152/2006 (art. 29-decies)

Impianto: **RE.CO.MA S.r.l.** - Via dell'Industria - Z.I. - Ostuni**RAPPORTO CONCLUSIVO DELLE ATTIVITÀ DI ISPEZIONE AMBIENTALE ORDINARIA**Sistema Nazionale
per la Protezione
dell'Ambiente

aspirazione, quindi i compressori e 2 dispositivi di alto livello che all'atto dell'intervento bloccano la fase di produzione, quindi il generatore di acetilene. Il G.I. richiede evidenza dei certificati di controllo dei dispositivi di blocco dell'alto e del basso livello. Con successiva nota, prot. n. 03_22/RECOMA/AIA/FL del 21/01/2022, acquisita con prot. ARPA Puglia n. 4866 del 21/01/2022, documentazione denominata allegato 7 (all. 2), il Gestore ha fornito certificato di controllo interno relativo al funzionamento dei n. 5 fine corsa installati sul gasometro, effettuati in diverse date dell'anno 2021;

- livello acqua in camera di reazione pari a circa il 70% , rilevato da indicatore di livello in loco;

Il G.I. ha successivamente richiesto al Gestore sempre durante il sopralluogo evidenza dell'installazione di:

- pressostato di bassa pressione, tarato a 5 cm di colonna d'acqua (= 5 mbar), sull'aspirazione del primo stadio dei compressori. Il Gestore dichiara che tale dispositivo non è previsto e che trattasi di refuso sull'atto autorizzativo.

Il G.I., a tal proposito fa presente che detto dispositivo era già presente all'atto del C.O. AIA 2018, in tale sede furono anche acquisiti i certificati di taratura del dispositivo "pressostato di bassa pressione sull'aspirazione del primo stadio dei compressori", così come evincibile dal rapporto conclusivo del C.O. AIA 2018, § 4.8 "Manutenzione e monitoraggio delle attrezzature e degli impianti" emesso con prot. ARPA Puglia n. 66879 del 15/10/2018. Il G.I. richiede, pertanto, chiarimenti in merito al Gestore, entro n. 30 giorni dalla data di ricezione del presente rapporto conclusivo.

Richiesta per il Gestore.

Il G.I. ha successivamente richiesto al Gestore:

- certificati di ultima taratura dei pressostati di alta pressione, tarati a 24,5 bar, sulla mandata finale dei compressori. Con successiva nota, prot. n. 03_22/RECOMA/AIA/FL del 21/01/2022, acquisita con prot. ARPA Puglia n. 4866 del 21/01/2022, documentazione denominata allegato 8 (all. 2), il Gestore ha fornito i certificati dei n. 3 pressostati denominati STAC 01/02/03 ad opera della ditta Trescal, rispettivi rapporti di taratura n. MA-RTA-005/2021, MA-RTA-007/2021 e MA-RTA-006/2021, del 25/01/2021.

Durante la V.I. del 25/01/2022 il G.I. ha richiesto al Gestore di fornire entro la stessa giornata:

- certificati di ultima taratura delle valvole di sicurezza installate sugli ultimi stadi dei compressori SIAD AV-40 e SIAD AV-60.

Con successiva nota, prot. n. 04_22/RECOMA/AIA/FL del 25/01/2022, acquisita con prot. ARPA Puglia n. 5746 del 25/01/2022, documentazione denominata allegato 10 (all. 2), il Gestore ha fornito i certificati di taratura, in corso di validità, delle valvole di sicurezza di costruzione AST, aventi matricole: 860022 e 109729.

Il G.I. non ha riscontrato all'interno del report ambientale 2020 evidenza dei certificati di taratura dei seguenti dispositivi, rif. D.D. 296/10, all. B, § 4 "Sistemi di controllo delle fasi critiche del processo", così come richiesto all'interno della tabella § 5.1, p.to 22 del C.O. AIA 2018, di cui al rapporto conclusivo prot. ARPA Puglia n. 66879 del 15/10/2018:

- blocco dell'alimentazione del carburante di calcio al raggiungimento della temperatura di 80°C in camera di reazione;
- pressostato di alta pressione, tarato a 24,5 bar, sulla mandata finale dei compressori.

Il Gestore dichiara di aver inviato i suddetti certificati relativi all'anno 2021, nell'ambito del presente C.O. AIA e si è impegnato ad inviare entro la stessa data di V.I. del 25/01/2022 gli stessi certificati relativi all'anno 2020.

Con successiva nota, prot. n. 04_22/RECOMA/AIA/FL del 25/01/2022, acquisita con prot. ARPA Puglia n. 5746 del 25/01/2022, documentazione denominata allegato 11 (all. 2), il Gestore ha fornito i certificati richiesti.

Si ravvisa in ogni caso criticità per non aver inserito tali certificati all'interno del report ambientale e si richiede al Gestore che gli stessi vengano inseriti nei prossimi report ambientali. Condizione per il Gestore.

2) Essiccazione acetilene

A valle dei compressori sono installate, all'interno di box, batterie di essiccazione e disoleazione acetilene, costituite da recipienti in pressione aventi le seguenti matricole:

Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente

Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari

Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150

www.arpa.puglia.it

C.F. e P. IVA. 05830420724

DAP Brindisi

Via Giuseppe Maria Galanti n. 16 - Brindisi

tel. 0831 099501 fax 0831 099599


e-mail: dap.br@arpa.puglia.it

PEC : dap.br.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it



ARPA PUGLIA

Attività ispettiva ai sensi del D. Lgs. 152/2006 (art. 29-decies)

Impianto: **RE.CO.MA S.r.l.** - Via dell'Industria - Z.I. - Ostuni**RAPPORTO CONCLUSIVO DELLE ATTIVITÀ DI ISPEZIONE AMBIENTALE ORDINARIA**Sistema Nazionale
per la Protezione
dell'Ambiente

- Essiccatori: MI 449415 – MI 449416 – MI 449418

- Disoleatori: MI 426360 – MI 449404 – MI 449407.

Il Gestore dichiara che la batteria disoleatore – essiccatore relativa al compressore SIAD – AV 50 è messa fuori servizio. Lo stesso, su richiesta del G.I., si è impegnato ad inoltrare nella stessa data di V.I. del 25/01/2022 dichiarazione di inattività delle attrezzature a pressione matr. MI 449418 e MI 449404.

Con successiva nota, prot. n. 04_22/RECOMA/AIA/FL del 25/01/2022, acquisita con prot. ARPA Puglia n. 5746 del 25/01/2022, documentazione denominata allegato 12 (all. 2), il Gestore ha fornito quanto richiesto.

3) Apparecchiatura di acetoneaggio

Il Gestore ha comunicato la bonifica del vecchio serbatoio interrato con nota prot. 01_07/20_Alis/AIA del 30/07/20, in ottemperanza a quanto richiesto dall'A.C. con nota prot. 32470 del 24/10/2019. Con quest'ultima nota veniva richiesto al Gestore di fornire evidenza della scheda tecnica del nuovo serbatoio di acetone. Il Gestore si è riservato di inviare la documentazione richiesta nella stessa data della V.I. del 25 gennaio 2022.

Con successiva nota, prot. n. 04_22/RECOMA/AIA/FL del 25/01/2022, acquisita con prot. ARPA Puglia n. 5746 del 25/01/2022, documentazione denominata allegato 13 (all. 2), il Gestore ha fornito quanto richiesto.

Il G.I. ha inoltre preso atto dell'installazione fuori terra del nuovo serbatoio di acetone, su bacino di contenimento e sotto tettoia (**allegato fotografico – foto 1**), avente le seguenti caratteristiche, rilevate da relativa targa dati:

- numero di fabbrica = 056625;

- volume = 1005 l;

- materiale = acciaio S 235 JR.

Il nuovo serbatoio di acetone non risulta corredato da indicatore di livello. Su richiesta del G.I. il Gestore dichiara che il riempimento del serbatoio avviene al completo svuotamento dello stesso.

Il Gestore ha aggiunto inoltre durante il sopralluogo che tale gestione non comporta impatti negativi sulla produzione in quanto l'acetone viene utilizzato per riempire il materiale poroso presente all'interno delle sole bombole e in ogni caso l'acetone è di facile approvvigionamento. Il riempimento dei pacchi bombolari e degli scarabei non richiede l'utilizzo di tale prodotto.

Il G.I. richiede al Gestore di inserire all'interno della revisione della gestione delle manutenzioni del PMC, in sede di riesame AIA, ad oggi in corso, l'attività di ricollauda periodico del serbatoio di acetone, così come da scheda tecnica del costruttore. **Condizione per il Gestore.**

Il G.I. ha poi verificato la messa fuori servizio del vecchio serbatoio interrato di acetone. Lo stesso risultava riempito di sabbia.

4) Modifica non sostanziale

Il G.I. ha preso visione della modifica non sostanziale realizzata dal Gestore, di cui alla nota di presa d'atto della A.C. prot. 26142 del 05/08/2021, consistente in un aumento delle postazioni dedicate al riempimento dei pacchi bombolari che sono passate da n. 4 a n. 10 (**allegato fotografico – foto 3**) e mantenendo invariata la capacità produttiva. La modifica non ha comportato variazione delle postazioni di riempimento delle bombole singole, che avviene all'interno del capannone (**allegato fotografico – foto 4**), né degli scarabei che vengono caricati su camion a valle del riempimento (**allegato fotografico – foto 5**). L'aumento di postazioni di riempimento per i pacchi bombolari è stato realizzato costruendo una struttura di supporto in acciaio su cui passa la tubazione di acetilene per raggiungere le ulteriori n. 6 postazioni installate in un'area frontale a quella del preesistente caricamento (**allegato fotografico – foto 6**).

Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente

Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari

Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150

www.arpa.puglia.it

C.F. e P. IVA. 05830420724

DAP Brindisi

Via Giuseppe Maria Galanti n. 16 - Brindisi

tel. 0831 099501 fax 0831 099599

e-mail: dap.br@arpa.puglia.itPEC : dap.br.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it



Attività ispettiva ai sensi del D. Lgs. 152/2006 (art. 29-decies)
Impianto: **RE.CO.MA S.r.l.** - Via dell'Industria - Z.I. - Ostuni

RAPPORTO CONCLUSIVO DELLE ATTIVITÀ DI ISPEZIONE AMBIENTALE ORDINARIA



Sistema Nazionale
per la Protezione
dell'Ambiente

5) Deposito bombole vuote

Il G.I. ha preso visione del deposito bombole vuote, su area pavimentata e sotto copertura (**allegato fotografico – foto 7**), localizzato in adiacenza all'area di stoccaggio azoto liquido. E' presente apposito cartello identificativo dell'area.

4.9 Malfunzionamenti ed eventi incidentali

Su richiesta del G.I. il Gestore ha dichiarato che dall'ultima verifica ispettiva (ottobre 2018) alla data della V.I. del 29/12/2021 non si sono verificati eventi incidentali, né fermate degli impianti di abbattimento emissioni in atmosfera, malfunzionamenti e fuori uso dei sistemi di controllo e monitoraggio superiori all'ora.

Durante la V.I. del 25/01/2022 il G.I. ha richiesto al Gestore di trasmettere evidenza delle istruzioni operative da applicare in caso di eventi anomali e del Piano di Emergenza, entro il giorno 04/02/2022. Con successiva nota, prot. n. 05_22/RECOMA/AIA/FL del 03/02/2022, acquisita con prot. ARPA Puglia n. 8434 del 04/02/2022, documentazione denominata allegato 18 (all. 2), il Gestore ha fornito riscontro a quanto richiesto.

4.10 Rumore

Il Comune di Ostuni è dotato di Zonizzazione Acustica Comunale ai sensi della L. 447/95; l'area di insediamento dell'opificio ricade in Classe VI industriale.

Si evidenzia che il Gestore, come da provvedimento AIA, ha specifica prescrizione nel PMC di conduzione autocontrollo con frequenza biennale o ogni qualvolta intervengano modifiche che possano influire sulle emissioni acustiche.

Il Gestore ha regolarmente comunicato di avere effettuato il proprio autocontrollo nel corso del 2020, si ricorda che lo stesso ha una frequenza biennale come da PMeC che risulta essere rispettata.

L'esame del documento non ha evidenziato la presenza di criticità di carattere procedurale o di rispondenza alla normativa di settore.

Gli esiti dell'autocontrollo condotto hanno evidenziato il rispetto dei limiti di immissione per tutti i siti di misura in relazione al periodo di riferimento diurno.

4.11 CPI

Il Gestore durante la V.I. del 29/12/2021 ha dichiarato che è in possesso del C.P.I. prot. 8228 del 20/12/2017, in scadenza il 20/12/2022.

Il Gestore altresì è tenuto a verificare la necessità di avviare le procedure di cui all'art.3, comma 1 e all'art.4, comma 6 del D.P.R. n.151/2001 e s.m.i., presso il Comando P.le dei Vigili del Fuoco, ai fini della valutazione da parte dello stesso Comando di eventuali aggravii del rischio incendio o di eventuali modifiche da apportare al Certificato di Prevenzione Incendi, oltre che a comunicare alla Provincia di Brindisi gli esiti di tali procedure.

Il gestore ha comunicato durante la V.I. che ha adempiuto a tale richiesta. L'iter si è chiuso con la nota per modifica non sostanziale di cui alla comunicazione della Provincia di Brindisi prot. n°26142 del 04.08.2021 (acquisita da Arpa puglia con prot. n°55237 del 05.08.2021).

Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente

Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari

Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150

www.arpa.puglia.it

C.F. e P. IVA. 05830420724

DAP Brindisi

Via Giuseppe Maria Galanti n. 16 - Brindisi

tel. 0831 099501 fax 0831 099599


e-mail: dap.br@arpa.puglia.it

PEC : dap.br.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it



ARPA PUGLIA

Attività ispettiva ai sensi del D. Lgs. 152/2006 (art. 29-decies)

Impianto: **RE.CO.MA S.r.l.** - Via dell'Industria - Z.I. - Ostuni**RAPPORTO CONCLUSIVO DELLE ATTIVITÀ DI ISPEZIONE AMBIENTALE ORDINARIA**Sistema Nazionale
per la Protezione
dell'Ambiente**5 ESITI DELL'ISPEZIONE AMBIENTALE ORDINARIA**

Si riportano sinteticamente gli esiti del controllo ordinario (rilievi emersi sia nel corso della visita in sito sia nel corso di successive attività di accertamento) indicando anche lo stato di superamento delle criticità segnalate alla data di stesura del presente rapporto.

Nei verbali di ispezione sono descritte nel dettaglio le attività svolte nel corso della visita in sito, le matrici ambientali interessate e l'elenco dei documenti visionati e di quelli acquisiti in copia.

Nei verbali di campionamento e nei successivi rapporti, sono descritte nel dettaglio le procedure e i metodi utilizzati dall'ARPA per le indagini e i controlli analitici effettuati.

Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente

Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari

Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150

www.arpa.puglia.it

C.F. e P. IVA. 05830420724

DAP Brindisi

Via Giuseppe Maria Galanti n. 16 - Brindisi

tel. 0831 099501 fax 0831 099599

e-mail: dap.br@arpa.puglia.itPEC : dap.br.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it



Attività ispettiva ai sensi del D. Lgs. 152/2006 (art. 29-decies)
Impianto: RE.CO.MA S.r.l. - Via dell'Industria - Z.I. - Ostuni
RAPPORTO CONCLUSIVO DELLE ATTIVITÀ DI ISPEZIONE AMBIENTALE ORDINARIA



5.1 Tabella conclusiva delle attività di ispezione ambientale ordinaria

Nella seguente tabella sono inserite tutte le informazioni relative alle comunicazioni formali prodotte ad esito delle criticità / non conformità / violazioni della normativa ambientale riscontrate/ Condizione per il gestore.

RILIEVI EMERSI NEL CORSO DELLA VISITA IN SITO						
1.	Verifica della tariffa del controllo ordinario, rapporto annuale, adeguamento alle BAT	In merito al consumo di acqua il G.I. osserva che il dato riportato sul report ambientale 2020, pari a 1880 m³ rappresenta il quantitativo totale acquistato, non risulta ripartito tra le varie esigenze dell'impianto (processo, servizi igienici). Il Gestore si impegna a registrare all'interno dei prossimi report ambientali separatamente i quantitativi di acqua consumata per il processo produttivo e quelli utilizzati per i servizi igienici.	Criticità e condizione per il Gestore	Rapporto conclusivo delle attività di C.O., § 4.4	Il Gestore dovrà registrare all'interno dei prossimi report ambientali separatamente i quantitativi di acqua consumata per il processo produttivo e quelli utilizzati per i servizi igienici.	

20

Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente
Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari
Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150
www.arpa.puglia.it
C.F. e P. IVA. 05830420724

DAP Brindisi
Via Giuseppe Maria Galanti n. 16 - Brindisi
tel. 0831 099501 fax 0831 099599
e-mail: dap.br@arpa.puglia.it
PEC: dap.br.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it



Attività ispettiva ai sensi del D. Lgs. 152/2006 (art. 29-decies)
Impianto: **RE.CO.MA S.r.l.** - Via dell'Industria - Z.I. - Ostuni
RAPPORTO CONCLUSIVO DELLE ATTIVITÀ DI ISPEZIONE AMBIENTALE ORDINARIA



2	Materie prime / ausiliarie, consumi combustibili, consumi idrici	In merito al consumo di acqua il G.I. osserva che il dato riportato sul report ambientale 2020, pari a 1880 m ³ rappresenta il quantitativo totale acquistato, non risulta ripartito tra le varie esigenze dell'impianto (processo, servizi igienici). Il Gestore si impegna a registrare all'interno dei prossimi report ambientali separatamente i quantitativi di acqua consumata per il processo produttivo e quelli utilizzati per i servizi igienici.	Criticità e condizione per il Gestore	Rapporto conclusivo delle attività di C.O., § 4.4	Il Gestore dovrà registrare all'interno dei prossimi report ambientali separatamente i quantitativi di acqua consumata per il processo produttivo e quelli utilizzati per i servizi igienici.	
3.	Materie prime / ausiliarie, consumi combustibili, consumi idrici	Nell'area di stoccaggio gas criogenici e condizionamento in bombole risultavano rimossi i serbatoi di stoccaggio di gas tecnici ossigeno, argon e anidride carbonica con le relative rampe di caricamento.	Richiesta per il Gestore	Rapporto conclusivo delle attività di C.O., § 4.4	Il G.I. richiede al Gestore la nuova destinazione d'uso dei serbatoi di stoccaggio di gas tecnici ossigeno, argon e anidride carbonica ed evidenza documentale di una loro eventuale dismissione o demolizione, entro n. 30 giorni dalla data di ricezione del presente rapporto conclusivo.	
4	Rifiuti	Durante il sopralluogo presso l'impianto rifiuti il G.I. ha verificato la presenza del rifiuto in questione, constatando che erano presenti n. 3 fusti, di cui due vuoti ed uno con un quantitativo pari a 200 kg, posti su bacino di contenimento. Il rifiuto è risultato etichettato. Inoltre, Il GI ha richiesto sempre durante il sopralluogo al Gestore l'evidenza della presenza	Condizione per il Gestore	Rapporto conclusivo delle attività di C.O., § 4.5	Il GI richiede al gestore di porre l'occorrenza per contrastare eventuali sversamenti nelle immediate vicinanze del deposito rifiuti e dare evidenza al G.I. entro n. 30 giorni dalla data di ricezione del presente rapporto conclusivo.	

Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente
Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari
Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150
www.arpa.puglia.it
C.F. e P. IVA. 05830420724

DAP Brindisi
Via Giuseppe Maria Galanti n. 16 - Brindisi
tel. 0831 099501 fax 0831 099599
e-mail: dap.br@arpa.puglia.it
PEC : dap.br.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it



Attività ispettiva ai sensi del D. Lgs. 152/2006 (art. 29-decies)
Impianto: **RE.CO.MA S.r.l.** - Via dell'Industria - Z.I. - Ostuni
RAPPORTO CONCLUSIVO DELLE ATTIVITÀ DI ISPEZIONE AMBIENTALE ORDINARIA



		nell'area di deposito del kit anti-sversamento, il Gestore ha dichiarato di utilizzare della sabbia, che è posta in un'area lontana dal deposito.				
5	Rifiuti	Il Gestore ha fornito la nota della Città Metropolitana di Bari prot. n. 0067968 del 20/05/2016 inerente alla proroga di validità dell'AIA all'impianto Nicola Veronico s.r.l., invece non risulta inviata la relativa determina con indicazione delle condizioni dell'AIA.	Condizione per il Gestore	Rapporto conclusivo delle attività di C.O., § 4.5	Si richiede al Gestore di fornire la documentazione relativa all'impianto Nicola Veronico s.r.l., attestante la ricevibilità del rifiuto EER 130802*, entro n. 30 giorni dalla data di ricezione del presente rapporto conclusivo.	
6	Rifiuti	Si richiede al Gestore di fornire la documentazione relativa all'autorizzazione dell'impianto ECO MAGLI di Magli Giuseppe attestante la ricevibilità del rifiuto EER 150104, e l'iscrizione all'Albo Gestori ambientali sempre della stessa ditta, entro n. 30 giorni dalla data di ricezione del presente rapporto conclusivo.	Condizione per il Gestore	Rapporto conclusivo delle attività di C.O., § 4.5		
7	Manutenzione e monitoraggio delle attrezzature e degli impianti	Il Gestore ha fornito la seguente documentazione, denominata allegato n. 4, acquisita con prot. ARPA Puglia n. 2398 del 13/01/2022 (all. 2). - rapporti di verifica dell'impianto di messa a terra, delle scariche atmosferiche e delle installazioni elettriche in luoghi pericolosi ai sensi del DPR 462 del 2001; Nel verbale di verifica denominato "Rapporto di Ispezione Impianti con pericolo di scoppio - data	Richiesta per il Gestore	Rapporto conclusivo delle attività di C.O., § 4.8	Occorre che il Gestore invii al G.I. entro 30 gg. dalla data di ricezione del Rapporto conclusivo la revisione della "Classificazione dei luoghi con pericolo di esplosione" attinente a tutte le attività/luoghi/reparti ove possono formarsi atmosfere esplosive.	

Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente
Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari
Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150
www.arpa.puglia.it
C.F. e P. IVA. 05830420724

DAP Brindisi
Via Giuseppe Maria Galanti n. 16 - Brindisi
tel. 0831 099501 fax 0831 099599
e-mail: dap.br@arpa.puglia.it
PEC: dap.br.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it



Attività ispettiva ai sensi del D. Lgs. 152/2006 (art. 29-decies)
Impianto: **RE.CO.MA S.r.l.** - Via dell'Industria - Z.I. - Ostuni
RAPPORTO CONCLUSIVO DELLE ATTIVITÀ DI ISPEZIONE AMBIENTALE ORDINARIA



		29.12.2021" al paragrafo Osservazioni – Note è dichiarato quanto segue " <i>Si raccomanda la revisione per aggiornamento</i> ".				
8	Manutenzione e monitoraggio delle attrezzature e degli impianti	Nel corso della V.I. del 29/12/2021, su richiesta del G.I. il Gestore ha fornito la seguente documentazione, denominata allegato n. 4, acquisita con prot. ARPA Puglia n. 2398 del 13/01/2022 (all. 2): - verbale di verifica periodica dell'apparecchio di sollevamento di tipo pneumatica monotrave scorrevole, avente matr. 99/200014/BR.	Richiesta per il Gestore	Rapporto conclusivo delle attività di C.O., § 4.8	Dall'esame della documentazione fornita, il G.I. richiede al Gestore, entro n. 30 giorni dalla data di ricezione del presente rapporto conclusivo, evidenza dell'esecuzione della "verifica <i>supplementare con calcolo di vita residua</i> " sulla gru a ponte scorrevole avente matr. 99/200014/BR, come da disposizione di cui al relativo verbale di verifica.	
9	Manutenzione e monitoraggio delle attrezzature e degli impianti	Su richiesta del G.I., sempre durante la V.I. del 29/12/2021, il Gestore ha fornito il Documento di Valutazione Rischio – Appendice XVIII id. BLIM/QHSE/BR-DVR-APP XVIII, denominato allegato n. 6 e acquisito con prot. ARPA Puglia n. 2398 del 13/01/2022 (all. 2).	Richiesta per il Gestore	Rapporto conclusivo delle attività di C.O., § 4.8	Occorre che il Gestore invii al G.I. entro 30 gg. dalla data di ricezione del Rapporto conclusivo la revisione del Documento di Valutazione del rischio con riferimento all'aggiornamento della "Classificazione dei luoghi con pericolo di esplosione" attinente a tutte le attività/luoghi/reparti ove possono formarsi atmosfere esplosive.	

Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente
Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari
Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150
www.arpa.puglia.it
C.F. e P. IVA. 05830420724

DAP Brindisi
Via Giuseppe Maria Galanti n. 16 - Brindisi
tel. 0831 099501 fax 0831 099599
e-mail: dap.br@arpa.puglia.it
PEC : dap.br.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it



Attività ispettiva ai sensi del D. Lgs. 152/2006 (art. 29-decies)
Impianto: **RE.CO.MA S.r.l.** - Via dell'Industria - Z.I. - Ostuni
RAPPORTO CONCLUSIVO DELLE ATTIVITÀ DI ISPEZIONE AMBIENTALE ORDINARIA



10	Manutenzione e monitoraggio delle attrezzature e degli impianti	In riscontro a quanto emerso ai punti n. 12-14-15-16-17 della tabella § 5.1 di cui al rapporto conclusivo C.O. AIA 2018, prot. ARPA Puglia n. 66879 del 15/10/2018, il Gestore ha trasmesso con nota prot. 2019/01_AIA/FL del 24/01/2019 aggiornamento del Piano di manutenzione dell'impianto. Non risultano tuttavia censite le attrezzature dell'impianto attraverso l'assegnazione di un codice univoco.	Criticità e condizione per il Gestore	Rapporto conclusivo delle attività di C.O., § 4.8	Il G.I. richiede al Gestore di effettuare, nell'ambito della procedura di riesame dell'AIA, ad oggi in corso, una modifica al PMC relativamente alla parte di "Gestione dell'impianto", apportando le seguenti integrazioni /variazioni: a) un censimento di tutte le attrezzature dell'impianto di cui al piano di manutenzione, con l'assegnazione di un codice univoco per ogni attrezzatura; b) un aggiornamento dello stesso piano di manutenzione eliminando le attrezzature non più presenti in impianto, come ad esempio i serbatoi criogenici contenenti gas tecnici ed aggiungendo eventuali nuove attrezzature presenti in impianto.	
11	Manutenzione e monitoraggio delle attrezzature e degli impianti	Il G.I. ha richiesto al Gestore evidenza dell'effettuazione delle attività di manutenzione su tutte le attrezzature di cui al piano di manutenzione, relativamente all'anno 2021 entro il giorno 04/02/2022. Con successiva nota del 03/02/2022, acquisita con prot. ARPA Puglia n. 8434 del 04/02/2022 (all. 2), il Gestore ha fornito riscontro a quanto richiesto,	Non conformità per violazione a prescrizione AIA, D.D. Regione Puglia n. 296/2010, all. B, § 4 (PMC)	Rapporto conclusivo delle attività di C.O., § 4.8		

Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente
Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari
Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150
www.arpa.puglia.it
C.F. e P. IVA. 05830420724

DAP Brindisi
Via Giuseppe Maria Galanti n. 16 - Brindisi
tel. 0831 099501 fax 0831 099599
e-mail: dap.br@arpa.puglia.it
PEC : dap.br.arpopuglia@pec.rupar.puglia.it



Attività ispettiva ai sensi del D. Lgs. 152/2006 (art. 29-decies)
Impianto: **RE.CO.MA S.r.l.** - Via dell'Industria - Z.I. - Ostuni
RAPPORTO CONCLUSIVO DELLE ATTIVITÀ DI ISPEZIONE AMBIENTALE ORDINARIA



		documentazione denominata allegato 16. Dall'esame della documentazione fornita il G.I. osserva che rispetto a quanto previsto all'interno del piano di manutenzione inviato dal Gestore con nota prot. n. 2019/01_AIA/FL del 24/01/2019 e acquisito con prot. ARPA Puglia n. 5910 del 28/01/2019, come revisione della parte del PMC relativa alle manutenzioni, in riscontro alla diffida della A.C., nota prot. n. 36707 del 07/12/2018, non risultano effettuate diverse attività di manutenzione con frequenza annuale e semestrale.	<i>Sanzionata dall'art. 29-quattordices c. 2</i> <i>Data di accertamento violazione</i> <i>24/02/2022</i>			
12	Manutenzione e monitoraggio delle attrezzature e degli impianti	Il G.I. ha richiesto al Gestore evidenza dell'installazione di: - pressostato di bassa pressione, tarato a 5 cm di colonna d'acqua (= 5 mbar), sull'aspirazione del primo stadio dei compressori. Il Gestore dichiara che tale dispositivo non è previsto e che trattasi di refuso sull'atto autorizzativo. Il G.I., a tal proposito fa presente che detto dispositivo era già presente all'atto del C.O. AIA 2018, in tale sede furono anche acquisiti i certificati di taratura del dispositivo "pressostato di bassa pressione sull'aspirazione del primo stadio dei compressori", così come evincibile dal rapporto	Richiesta per il Gestore	Rapporto conclusivo delle attività di C.O., § 4.8	Il G.I. richiede chiarimenti in merito al Gestore, entro n. 30 giorni dalla data di ricezione del presente rapporto conclusivo.	

Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente
Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari
Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150
www.arpa.puglia.it
C.F. e P. IVA. 05830420724

DAP Brindisi
Via Giuseppe Maria Galanti n. 16 - Brindisi
tel. 0831 099501 fax 0831 099599
e-mail: dap.br@arpa.puglia.it
PEC : dap.br.arpa.puglia@pec.rupar.puglia.it



Attività ispettiva ai sensi del D. Lgs. 152/2006 (art. 29-decies)
Impianto: **RE.CO.MA S.r.l.** - Via dell'Industria - Z.I. - Ostuni
RAPPORTO CONCLUSIVO DELLE ATTIVITÀ DI ISPEZIONE AMBIENTALE ORDINARIA



		conclusivo del C.O. AIA 2018, § 4.8 "Manutenzione e monitoraggio delle attrezzature e degli impianti" emesso con prot. ARPA Puglia n. 66879 del 15/10/2018.				
13	Manutenzione e monitoraggio delle attrezzature e degli impianti	Il G.I. non ha riscontrato all'interno del report ambientale 2020 evidenza dei certificati di taratura dei seguenti dispositivi, rif. D.D. 296/10, all. B, § 4 "Sistemi di controllo delle fasi critiche del processo", così come richiesto all'interno della tabella § 5.1, p.to 22 del C.O. AIA 2018, di cui al rapporto conclusivo prot. ARPA Puglia n. 66879 del 15/10/2018: a) blocco dell'alimentazione del carburante di calcio al raggiungimento della temperatura di 80°C in camera di reazione; b) pressostato di alta pressione, tarato a 24,5 bar, sulla mandata finale dei compressori. Il Gestore dichiara di aver inviato i suddetti certificati relativi all'anno 2021, nell'ambito del presente C.O. AIA e si è impegnato ad inviare entro la stessa data di V.I. del 25/01/2022 gli stessi certificati relativi all'anno 2020. Con successiva nota, prot. n. 04_22/RECOMA/AIA/FL del 25/01/2022, acquisita con prot. ARPA Puglia n. 5746 del 25/01/2022, documentazione denominata allegato 11 (all. 2), il	Criticità e condizione per il Gestore	Rapporto conclusivo delle attività di C.O., § 4.8	Si ravvisa in ogni caso criticità per non aver inserito tali certificati all'interno del report ambientale e si richiede al Gestore che gli stessi vengano inseriti nei prossimi report ambientali.	

Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente
Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari
Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150
www.arpa.puglia.it
C.F. e P. IVA. 05830420724

DAP Brindisi
Via Giuseppe Maria Galanti n. 16 - Brindisi
tel. 0831 099501 fax 0831 099599
e-mail: dap.br@arpa.puglia.it
PEC : dap.br.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it



Attività ispettiva ai sensi del D. Lgs. 152/2006 (art. 29-decies)
Impianto: **RE.CO.MA S.r.l.** - Via dell'Industria - Z.I. - Ostuni
RAPPORTO CONCLUSIVO DELLE ATTIVITÀ DI ISPEZIONE AMBIENTALE ORDINARIA




		Gestore ha fornito i certificati richiesti.				
14	Manutenzione e monitoraggio delle attrezzature e degli impianti	Il G.I. richiede al Gestore di inserire all'interno della revisione della gestione delle manutenzioni del PMC, in sede di riesame AIA, ad oggi in corso, l'attività di ricollauda periodico del serbatoio di acetone, così come da scheda tecnica del costruttore.	Condizione per il Gestore	Rapporto conclusivo delle attività di C.O., § 4.8		

Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente
Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari
Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150
www.arpa.puglia.it
C.F. e P. IVA. 05830420724

DAP Brindisi
Via Giuseppe Maria Galanti n. 16 - Brindisi
tel. 0831 099501 fax 0831 099599
e-mail: dap.br@arpa.puglia.it
PEC : dap.br.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it



Attività ispettiva ai sensi del D. Lgs. 152/2006 (art. 29-decies)
 Impianto: **RE.CO.MA S.r.l.** - Via dell'Industria - Z.I. - Ostuni
RAPPORTO CONCLUSIVO DELLE ATTIVITÀ DI ISPEZIONE AMBIENTALE ORDINARIA



Sistema Nazionale
per la Protezione
dell'Ambiente

6 AZIONI DA CONSIDERARE NELLE PROSSIME ISPEZIONI

Nella tabella seguente vengono indicati alcuni suggerimenti utili per la pianificazione della prossima ispezione, anche alla luce di quanto attuato nella azione di controllo oggetto della presente relazione conclusiva.

AZIONI SUGGERITE AL GRUPPO ISPETTIVO	
COMPONENTE AMBIENTALE	AZIONE
Rifiuti	
Scarichi idrici	
Acustica	

Il G.I. che ha condotto il C.O. è composto dal seguente personale:

Coordinatore. Anna Maria D'Agnano (Responsabile del G.I.)

Componenti:

- Giovanni Taveri (*acque, rifiuti, impiantistica, materie prime, emissioni in atmosfera*);
- Roberto Barnaba (*rumore*);
- Emanuela Bruno (*acque, rifiuti*);
- Marino Diaferia (*acque, impiantistica, materie prime*);
- Ettore Tollemeto (*acque, rifiuti*)

28

Il Responsabile del G.I.
 (Dott.ssa Anna Maria D'Agnano)

Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente

Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari
 Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150
 www.arpa.puglia.it
 C.F. e P. IVA. 05830420724

DAP Brindisi

Via Giuseppe Maria Galanti n. 16 - Brindisi
 tel. 0831 099501 fax 0831 099599
 e-mail: dap.br@arpa.puglia.it
 PEC : dap.br.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it