



PROVINCIA DI BRINDISI

Servizio Ambiente ed Ecologia

C.F.: 80001390741, Part. IVA: 00184540748

72100 - Piazza S. Teresa, 2 - Brindisi; 0831 565111 fax 0831 565485

www.provincia.brindisi.it provincia@pec.provincia.brindisi.it

N. _____ di prot. _____
(da citare nel riscontro)

Brindisi, _____

Eco.Impresa s.r.l.

via Sansone Monticelli – Z.I. Ostuni

ecoimpresa@pec.riccoboniholding.com

E, p.c.

ARPA Puglia – DAP Brindisi

dap.br.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it

Comune di Ostuni**Sig. Sindaco****Servizio Ambiente****Servizio Urbanistica**

protocollo@cert.comune.ostuni.br.it

ASL Brindisi**D.to di Prevenzione**

protocollo.asl.brindisi@pec.rupar.puglia.it

OGGETTO: AIA Eco.Impresa s.r.l. Ostuni. Provvedimento n. 75 del 04/08/2015, modificato e integrato con Provvedimenti n. 24 del 23/02/2016 e n. 203 del 29/12/2017.

Inosservanza prescrizioni autorizzative, art. 29-decies, comma 9, D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.

DIFFIDA

Con nota prot. n. 42026 del 03/06/2019, il DAP di Brindisi di ARPA Puglia ha trasmesso all'Ufficio scrivente i rapporti di prova dei controlli analitici effettuati sulle acque meteoriche trattate – prelevate in data 06/05/2019 – a seguito della comunicazione di avvio allo scarico su suolo da parte della società Ecoimpresa prot. n° 585/DG/fc del 29/04/2019 (punto di scarico denominato S4).

In relazione ai valori limite da rispettare per le acque meteoriche di dilavamento, come indicato nella prescrizione n. 4.6 del provvedimento n. 75 del 04/08/2015, successivamente modificato e integrato con Provvedimenti n. 24 del 23/02/2016 e n. 203 del 29/12/2017, coincidenti con i valori limite di cui alla Tabella IV (Scarico su suolo) dell'allegato 5 alla parte terza al D.Lgs.152/06, come riportati nell'Allegato 2 "Piano di Monitoraggio e Controllo" al medesimo provvedimento n. 75 del 04/08/2015, è stato rilevato il seguente superamento:

data del prelievo	n. rapporto di prova	punto di scarico	parametro	valore limite AIA	valore rilevato e incertezza
06/05/2019	6992/2019	S4	pH	6 - 8	5,0 ± 0,3

In relazione a quanto sopra **si diffida** il gestore, ai sensi dell'art. 29-*decies*, comma 9, lett. a) del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i., dal continuare l'esercizio dell'impianto in difformità dall'Autorizzazione Integrata Ambientale di cui alla D.D. n. n. 75 del 04/08/2015, come modificata e integrata con Provvedimenti n. 24 del 23/02/2016 e n. 203 del 29/12/2017.

In particolare, ove il Gestore non abbia già provveduto, devono essere messe in atto tutte le azioni finalizzate al ripristino delle attività in conformità con il provvedimento autorizzativo, entro il termine massimo di **dieci giorni** a decorrere dalla ricezione della presente, e a produrre tutta la documentazione attestante gli interventi condotti.

In assenza di un riscontro alla presente entro i termini prescritti, o qualora le violazioni e le inosservanze evidenziate fossero reiterate più di due volte in un anno, l'Ufficio scrivente procederà all'adozione dei provvedimenti consequenziali stabiliti nel comma 9 dell'art. 29-*decies* del D.Lgs. n. 152/06.

Si fa presente che la presente diffida, unitamente ai verbali ARPA e al riscontro del Gestore, verrà pubblicata sul portale web dell'Ente, sezione AMBIENTE E TERRITORIO – IMPIANTI AIA.

Il Dirigente
Dott. Pasquale Epifani

