

**PROVINCIA DI BRINDISI****Direzione Area 4 – Ambiente e mobilità
Settore Ecologia**

C.F.: 80001390741, Part. IVA: 00184540748
Via A. De Leo, 3 - 72100 – Brindisi; 0831 565111
www.provincia.brindisi.it provincia@pec.provincia.brindisi.it

RE.CO.MA. S.R.L.

Sede legale Via Oslavia, 3 – Latina
amministrazione@pec.recomasrl.it

ARPA Puglia – DAP Brindisi

dap.br.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it

**OGGETTO: Stabilimento RE.CO.MA. srl di Ostuni. Provvedimento Dirigenziale n.100 del 26/09/2022.
Conclusione procedura di diffida. Adozione PMC**

Premesso che con Provvedimento Dirigenziale n.100 del 26/09/2022, la Provincia di Brindisi ha rinnovato ai sensi del Titolo III-bis della Parte Seconda del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. l'Autorizzazione Integrata Ambientale già rilasciata con D.D. n. 296 del 07/07/2010 del Servizio Ecologia della Regione Puglia e s.m.i. per l'esercizio dell'impianto di produzione e commercializzazione di acetilene, ubicato in Ostuni (BR) alla Via dell'Industria n.32, foglio catastale 74 particella 194, di titolarità della società RE.CO.MA. S.R.L., fatto salvo il rispetto delle condizioni, delle prescrizioni e dei limiti ivi stabiliti. In particolare la prescrizione di cui al punto 1.13 previsto:

“entro 60 giorni dall'adozione del presente provvedimento il Gestore deve trasmettere per la relativa approvazione:

- a) una planimetria dell'impianto in cui siano indicate l'ubicazione delle batterie di disoleazione ed essiccazione dell'acetilene e tutte le aree di stoccaggio, come ad esempio l'area di stoccaggio delle bombole e pacchi bombole pieni di acetilene, l'area di stoccaggio delle bombole e pacchi bombole vuoti etc. Il Gestore deve avere cura di apporre apposita legenda nella quale indicare le materie prime/prodotti finiti contenuti in ciascuna area;*
- b) il Piano di Monitoraggio e Controllo adeguato a quanto richiesto da ARPA Puglia con proprio parere reso con prot. 26764 del 14/04/2022 acquisita al prot. 12074 del 14/04/2022, allegato al verbale della Conferenza di Servizi del 1° aprile 2022, con particolare riferimento anche alle modalità di compilazione delle tabelle e restituzione dei dati nella relazione annuale AIA, sul quale dovrà essere acquisito specifico parere di ottemperanza da parte di ARPA Puglia;”.*

La Società RE.CO.MA. S.R.L. con nota prot. n. Prot. 14_22/RECOMA/AIA/FL (acquisita al prot. n. 37248 del 23/11/2022), ha trasmesso la documentazione richiesta con la sopra citata prescrizione.

In merito, con nota prot. 38705 del 05/12/2022 la Provincia di Brindisi ha richiesto ad ARPA Puglia l'espressione del parere di competenza: l'Agenzia con propria nota prot. 512 - 32 del 04/01/2023, acquisita al prot. 379 del 05/01/2023, evidenziando alcune criticità nella planimetria dell'impianto e nel PMeC, ha espresso parere negativo.

Questo Ufficio, con successiva nota prot. n. 1700 del 17/01/2023, ha inoltrato al Gestore il parere di ARPA e ha fatto presente che, a seguito di verifica, risultava trasmesso lo stesso PMeC acquisito in sede di riesame AIA e già valutato insufficiente; con la stessa nota il Gestore è stato diffidato ad adeguare gli elaborati a quanto richiesto da ARPA Puglia.

Con nota prot. n. 5393 del 14/02/2023, il Gestore ha trasmesso a questa Amministrazione e all'Organo di Controllo:

- Revisione 1 del Piano di Monitoraggio e Controllo;
- Planimetria aggiornata.

Al fine di poter concludere il procedimento di diffida, questo Ufficio, con nota prot. n. 717 del 09/01/2024 ha sollecitato il parere ARPA su quanto trasmesso dal Gestore.

ARPA Puglia con nota n. 50141-321 del 18/06/2024, acquisita al prot. n. 19872 del 19/06/2024, ha preso atto positivamente di quanto prodotto dal Gestore.

Pertanto, per quanto sopra, per quanto di competenza di questo Ente, allo stato ritiene di poter approvare quanto prodotto dal Gestore di cui alla nota prot. n. 5393/2023, quale parte integrante e sostanziale del provvedimento n.100 del 26/09/2022 e, quindi, concluso il procedimento avviato con la nota n. n. 13252 del 27/04/2022.

La documentazione prodotta dal Gestore verrà pubblicata sul portale web dell'Ente, sezione IMPIANTI AIA, unitamente agli altri atti già pubblicati e dovrà essere conservata presso lo stabilimento, a disposizione degli organi di controllo.

Distinti Saluti

Il Dirigente

Dott. Pasquale Epifani

Firma autografa, sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell'art. 3, comma 2, del D.lgs. 39/1993