



Spett.le
PROVINCIA DI BRINDISI
Servizio Ambiente ed Ecologia
Piazza S. Teresa, 2 – 72100 Brindisi
provincia@pec.provincia.brindisi.it

REGIONE PUGLIA
Dipartimento Mobilità urbana, Opere pubbliche,
e Paesaggio
Sezione Autorizzazioni Ambientali
servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it

Fer.Metal Sud S.p.A.
Viale del Commercio – Z.I. – Francavilla F.na
fermetalsudspa@pec.it

e p.c. **ARPA PUGLIA**
Direzione Scientifica
Servizio TSGE

OGGETTO: Trasmissione esiti del riscontro autocontrolli anno 2019. Fer.Metal Sud S.p.A. – Viale del Commercio (Z.I.) – Francavilla Fontana. Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con provvedimento Provincia di Brindisi D.D. n.81 del 17.09.2015 e ss.mm.ii.

1

Con la presente si trasmettono gli esiti del riscontro del Piano di Monitoraggio e Controllo – anno 2019 in riferimento all'Allegato 2 della D.D.AIA n°81 del 17/09/2015 dell'installazione in oggetto.

Per tale verifica sarà emessa fattura per un importo pari a 850,00 euro più il costo del bollo a carico del Gestore, ai sensi del D.M. 6 marzo 2017, n°58 e della DGR Puglia n° 36/2018.

Distinti Saluti

IL DIRETTORE DEI SERVIZI TERRITORIALI
IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
Dott.ssa Anna Maria D'Agnano

Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente
Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari
Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150
www.arpa.puglia.it
C.F. e P. IVA. 05830420724

DAP Brindisi
Via Giuseppe Maria Galanti n. 16 - Brindisi
tel. 0831 099501 fax 0831 099599
e-mail: dap.br@arpa.puglia.it
PEC : dap.br.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it



ATTIVITÀ DI CONTROLLO
art. 29-*decies*, comma 3 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.

Installazione: FER.METAL SUD S.p.A
AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE

1. DATI IDENTIFICATIVI DELL'ISTALLAZIONE

IMPIANTO: FER.METAL SUD S.p.A Cod. Attività 5.1 – 5.3 ora 5.1b.c.d – 5.3.a.2.3.4.5 – 5.3.b.2 – 5.5	
SEDE LEGALE	72011 Francavilla Fontana (BR) – Viale del Commercio (Z.I.) – fermetalsudspa@pec.it
SEDE OPERATIVA	72011 Francavilla Fontana (BR) – Viale del Commercio (Z.I.) – fermetalsudspa@pec.it
GESTORE -REFERENTE AIA	Con nota prot.n°25605 del 09.08.2019 la Provincia di Brindisi ha acquisito nota inviata da parte della Società Fer.Metal Sud S.p.A. (prot. n°877/2019 del 09/08/2019) in cui vi è stata la variazione del Legale Rappresentante/Amministratore dal Sig. Cavallo Giuseppe al Sig. Cavallo Massimiliano.
IMPIANTO A RISCHIO DI INCIDENTE RILEVANTE	[NO]
SISTEMI DI GESTIONE AMBIENTALE	[ISO 14001]

1

2. DATI IDENTIFICATIVI DELL'AUTORIZZAZIONE

AUTORITÀ COMPETENTE	[Provincia di Brindisi]
PROVVEDIMENTO AIA ED AGGIORNAMENTI	-D.D. n.81 del 17.09.2015 Provincia di Brindisi – Prima AIA per impianto esistente; -note_62175-59940-53501_2015(rar)Provincia di Brindisi – Chiarimenti in merito all'AIA; -nota prot.n.27467-16 Provincia di Brindisi – Chiarimenti in merito all'AIA; -nota prot.48284 del 1-12-2016 Provincia di Brindisi – Modifica non sostanziale; - D.D.n.42 del 24-03.2017 Provincia di Brindisi – Cambio di titolarità; - nota prot. n. 22328-17 Provincia di Brindisi – Modifica non sostanziale; - nota prot. n.25063 del 03.08.2017 - Provincia di Brindisi –

Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente
Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari
Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150
www.arpa.puglia.it
C.F. e P. IVA. 05830420724

Direzione Scientifica
U.O.S. Tecnologie della Sicurezza e Gestione delle Emergenze
Corso Trieste 27, 70126 Bari
Tel. 080 5460201 Fax 080 5460200
e-mail: ds@arpa.puglia.it
pec:tsge.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it



	<i>Diffida;</i> - nota prot. n.32738 del 20.10. 2017 - Provincia di Brindisi <i>Diffida;</i> - nota prot.3685 del 06.02.2018 – Provincia di Brindisi – <i>Modifica non sostanziale e adempimenti diffida;</i> - prot. n. 902 del 09.07.2018 – Provincia di Brindisi – <i>Modifica non sostanziale</i> - nota prot. n. 31566 del 25.10.2018 – Provincia di Brindisi – <i>Modifica non sostanziale;</i> - prot. n. 594 del 07.06.2019 – Provincia di Brindisi – <i>Modifica non sostanziale 2019.</i> - nota prot.778 del 13.01.2020 – Provincia di Brindisi - <i>Diffida</i> - <i>incendio verificatosi in data 08.11.2019</i>
ISTRUTTORIE IN CORSO	NO
ALTRI PROCEDIMENTI	NO
TARIFFA RELATIVA ALLE ATTIVITÀ D’UFFICIO	Ai sensi del DM n. 58/2017 e della DGR Puglia n. 36/2018, la tariffa relativa alle attività di verifica d’ufficio [T _{UFF}] è pari a 850,00 €

3. VERIFICA DEGLI AUTOCONTROLLI ESEGUITI DAL GESTORE NELL’ANNO 2019

2

STRUTTURA DELLA RELAZIONE ANNUALE	VERIFICA OTTEMPERANZA PRESCRIZIONI AIA
<p>LA relazione è stata trasmessa dal Gestore in data 30/04/2020</p> <p>La relazione è stata acquisita al protocollo ARPA Puglia con:</p> <ul style="list-style-type: none">- n.27242 del 04.05.2020;- n.27245 del 04.05.2020;- n.27247 del 04.05.2020;- n.27248 del 04.05.2020;- n.27250 del 04.05.2020;- n.27254 del 04.05.2020;- n.27256 del 04.05.2020;	<p>La Relazione Annuale è pervenuta nei termini previsti dal <i>Provvedimento di Autorizzazione Integrata Ambientale n° 81 del 17/09/2015.</i></p> <p>La Relazione Annuale è strutturata secondo quanto previsto nel provvedimento AIA n°81 del 17/09/2015.</p> <p>In particolare per la piena applicazione del <i>Piano di Monitoraggio e Controllo</i> dell’AIA si riscontrano le seguenti criticità:</p> <ol style="list-style-type: none">1) Non è stato comunicato al D.to di Brindisi di Arpa Puglia quanto avvenuto in data 08/08/2019, ovvero il nominativo del nuovo Rappresentante Legale. (Rif.Punto 4.2 – AIA n°81 del 17/09/2015 ogni modifica del ciclo produttivo, delle attività, degli impianti, dei presidi ambientali, della titolarità dell’impianto e dell’assetto societario deve essere preventivamente comunicata alla Provincia di Brindisi – Servizio Ambiente ed al D.to di Brindisi di ARPA Puglia, con l’eccezione delle modifiche sostanziali, ricadenti nella definizione di cui all’art. 5, comma 1, lettera I-bis del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i., per le quali è necessario trasmettere apposita istanza);2) Il Rapporto Ambientale non risulta sottoscritto dal Gestore dell’impianto pro-tempore.

Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell’Ambiente
Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari
Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150
www.arpa.puglia.it
C.F. e P. IVA. 05830420724

Direzione Scientifica
U.O.S. Tecnologie della Sicurezza e Gestione delle Emergenze
Corso Trieste 27, 70126 Bari
Tel. 080 5460201 Fax 080 5460200
e-mail: ds@arpa.puglia.it
pec: tsge.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it



	<p>(Rif. Punto 4.38 il Gestore dell’impianto è tenuto a presentare annualmente alla Provincia di Brindisi, al Comune di Francavilla Fontana e ad ARPA Puglia, entro il 30/04, una relazione relativa all’anno solare precedente, da denominarsi Rapporto AIA, che contenga almeno:..... omissis.....”.</p> <p>3) Non risulta dichiarato nel Rapporto Ambientale il cambio del Rappresentante Legale e del Gestore dell’impianto;</p> <p>4) Nel rapporto Ambientale non sono stati riportati gli incendi ed i loro effetti occorsi presso l’impianto nei giorni 07/11/19 e 14/11/19</p> <p>Per quanto riguarda la matrice “Rumore”, vi è la presenza di documentazione specialistica attestante la conduzione di indagine fonometrica svolta a cura di TCAA.</p> <p>Detta indagine è relativa in realtà all’anno 2018 (data effettuazione dicembre 2018) ed è stata svolta rispettando la frequenza biennale imposta dal PMeC e fornendo preventivo avviso della esecuzione della stessa all’organo di Controllo.</p> <p>L’esame del documento non evidenzia la presenza di criticità sia in riferimento al rispetto della conformità normativa che della esecuzione tecnica e metodologica dell’indagine.</p>
COMUNICAZIONI DEL GESTORE	VERIFICA OTTEMPERANZA PRESCRIZIONI AIA
Nella Relazione sono riportate segnalazioni, Superamenti VLE, Criticità, ecc che sono state <i>[segnalate]</i> dal Gestore in conformità con quanto previsto dall’AIA	
AUTOCONTROLLI ESEGUITI DAL GESTORE	VERIFICA OTTEMPERANZA PRESCRIZIONI AIA
Il Gestore ha eseguito i controlli previsti dall’AIA secondo le modalità ed i tempi previsti dalla stessa.	<p>Nella Relazione sono riepilogati i controlli eseguiti dal Gestore in ottemperanza all’AIA relativamente alle seguenti matrici ambientali:</p> <ul style="list-style-type: none">- Emissioni in atmosfera;- Scarichi idrici;- Emissioni acustiche;- Rifiuti;- Indicatori Ambientali.
	<p>Occorre che il gestore invii a questo Dipartimento entro 5 (cinque) dalla data di ricezione del presente rapporto:</p> <p>1) In riferimento al FIR n°43345/17 emesso in data 09/11/2019, quanto dichiarato nel campo “caratteristiche chimico – fisiche” e cioè occorre acquisire il documento: “Dott.Granafei – certificato. N°26.28.9 – 18 EMEND.1 del 13/11/2018;</p> <p>2) Il Gestore pro-tempore ha inviato in ritardo ad Arpa Puglia la comunicazione di avvio autocontrollo per “odorigene” previsto per il giorno 20.06.2019 (prot. Arpa Puglia n°43803 del 11.06.2019 – invio del Gestore Pro-tempore giorno 07/06/2019) non rispettando quanto previsto al Punto 4.7 dell’AIA n°81 del 17/09/2015, e cioè:” il Gestore deve garantire il rispetto dei valori limite, per tutti i comparti ambientali, stabiliti nell’allegato 2 al presente provvedimento “Piano di</p>

Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell’Ambiente
Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari
Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150
www.arpa.puglia.it
C.F. e P. IVA. 05830420724

Direzione Scientifica
U.O.S. Tecnologie della Sicurezza e Gestione delle Emergenze
Corso Trieste 27, 70126 Bari
Tel. 080 5460201 Fax 080 5460200
e-mail: ds@arpa.puglia.it
pec: tsge.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it



	Monitoraggio e controllo”, tramite opportuni autocontrolli, la cui frequenza e modalità di svolgimento sono specificati in detto allegato; il Gestore è tenuto a comunicare ad ARPA Puglia – D.to di Brindisi, almeno con quindici giorni di anticipo, le date in cui intende effettuare gli autocontrolli;
Per l’effettuazione dei controlli a suo carico, il Gestore <i>[si è avvalso]</i> di un Laboratorio Accreditato per l’effettuazione dei controlli a carico del Gestore.	Per l’effettuazione dei controlli a carico del Gestore, lo stesso si è avvalso del Laboratorio Ambientale s.r.l.. (emissioni odorigene);
Il Gestore <i>[ha eseguito/non ha eseguito]</i> la verifica del rispetto dei limiti di emissione	
NOTE	

4. ALTRE ATTIVITÀ DI CONTROLLO SVOLTE NELL’ANNO IN CORSO

IMPIANTO	
DIFFIDE	<i>Diffida Provincia di Brindisi (prot.778 del 13.01.2020) – Incendio occorso in data 07.11.2020. Inosservanza prescrizioni autorizzative, art. 29-decies, comma 9, D.Lgs.152/06 e s.m.i.</i>
COMUNICAZIONI AUTORITÀ COMPETENTE	<i>Trasmissione verbali di sopralluogo e relazioni attività in campo nei giorni 08.11.2019 e 14.11.2019 per incendio occorso all’interno della Società in data 07.11.2019.</i>
PROBLEMATICHE EMERSE	
ATTIVITÀ ARPA IN SITO	<i>Intervento c/o l’impianto per incendio occorso in data 07.11.2019</i>
COMUNICAZIONI GESTORE	
COMUNICAZIONI ARPA PUGLIA	<i>- Verbale di operazioni compiute in data 24 luglio 2019 effettuato da personale di Arpa Puglia (prot. n°55581 del 26/07/2019) -Richiesta documentazione da parte di UPG di Arpa Puglia (prot. n°81024 del 11.11.2019) a seguito di incendio occorso in data 07.11.2020.</i>
NOTE	

ALLEGATI

1	Tabella Finale “RILIEVI EMERSI dal RISCONTRO AUTOCONTROLLI 2019”
2	-----

Il Gruppo di Lavoro
Dott.Giovanni Taveri
Dott.Roberto Barnaba (Rumore)

Il Direttore dei Servizi Territoriali
Il Direttore di Dipartimento
Dott.ssa Anna Maria D’Agnano

Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell’Ambiente
Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari
Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150
www.arpa.puglia.it
C.F. e P. IVA. 05830420724

Direzione Scientifica
U.O.S. Tecnologie della Sicurezza e Gestione delle Emergenze
Corso Trieste 27, 70126 Bari
Tel. 080 5460201 Fax 080 5460200
e-mail: ds@arpa.puglia.it
pec: tsge.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it



Attività di Controllo
Art. 29 decies, comma 3 del D.lgs.152/06 e ss.mm.ii.
Impianto: FER.METAL SUD S.p.A.- Viale del Commercio (Z.I.) – Francavilla Fontana (BR)
Attività isopeitva ai sensi del D. Las. 152/2006 (art. 29-decies)



ALLEGATO 1

“RILIEVI EMERSI DAL RISCONTRO AUTOCONTROLLI ANNO 2019”

Nella seguente tabella sono inserite tutte le informazioni relative alle comunicazioni formali prodotte ad esito delle criticità / non conformità / violazioni della normativa ambientale riscontrate/ Condizione per il Gestore.

1	Tutte	Non è stato comunicato al D.to di Brindisi di Arpa Puglia il cambio del Rappresentante Legale, avvenuto in data 08.08.2019.	Non conformità per violazione a prescrizione AIA sanzionata dall’art. 29- quattordices c.2 del D.Lgs. 152/06	Rapporto conclusivo Attività di controllo “Autocontrolli”	Non è stato comunicato al D.to di Brindisi di Arpa Puglia quanto avvenuto in data 08/08/2019, ovvero il nominativo del nuovo Rappresentante Legale. (Rif.Punto 4.2 – AIA n°81 del 17/09/2015 ogni modifica del ciclo produttivo, delle attività, degli impianti, dei presidi ambientali, della titolarità dell’impianto e dell’assetto societario deve essere preventivamente comunicata alla Provincia di Brindisi – Servizio Ambiente ed al D.to di Brindisi di ARPA Puglia, con l’eccezione delle modifiche sostanziali, ricadenti nella definizione di cui all’art. 5, comma 1, lettera l-bis del D.lgs. n. 152/06 e s.m.i., per le quali è necessario trasmettere apposita istanza);	1



Attività di Controllo
Art. 29 decies, comma 3 del D.lgs.152/06 e ss.mm.ii.
Impianto: FER.METAL SUD S.p.A.- Viale del Commercio (Z.I.) – Francavilla Fontana (BR)
Attività ispettiva ai sensi del D. Lgs. 152/2006 (art. 29-decies)



2	Tutte	Il Rapporto Ambientale non risulta sottoscritto dal Gestore Pro-tempore dell'impianto	Comunicazione all'A.C. Criticità	Rapporto conclusivo Attività di controllo "Autocontrolli"	Il Rapporto Ambientale non è stato sottoscritto da parte del Gestore pro-tempore (Rif. Punto 4.38 – AIA n°81 del 17/09/2015 "il Gestore dell'impianto è tenuto a presentare annualmente alla Provincia di Brindisi, al Comune di Francavilla Fontana e ad ARPA Puglia, entro il 30/04, una relazione relativa all'anno solare precedente, da denominarsi Rapporto AIA, che contenga almeno:..... omissis.....".	
3	Tutte	Non risulta dichiarato nel Rapporto Ambientale il cambio del Rappresentante Legale e del Gestore dell'impianto;	Comunicazione all'A.C. Criticità	Rapporto conclusivo Attività di controllo "Autocontrolli"	Non risulta dichiarato nel rapporto Ambientale anno 2020 (rif. Anno solare 2019) il cambio del Rappresentante Legale e del Gestore dell'impianto (Rif. Punto 4.38 – AIA n°81 del 17/09/2015 "il Gestore dell'impianto è tenuto a presentare annualmente alla Provincia di Brindisi, al Comune di Francavilla Fontana e ad ARPA Puglia, entro il 30/04, una relazione relativa all'anno solare precedente, da denominarsi Rapporto AIA, che contenga almeno: il Gestore dell'impianto è tenuto a presentare annualmente alla Provincia di Brindisi, al Comune di Francavilla Fontana e ad ARPA Puglia, entro il 30/04, una relazione relativa all'anno solare precedente, da denominarsi Rapporto AIA, che contenga almeno: omissis.....".	2



Attività di Controllo
Art. 29 decies, comma 3 del D.lgs. 152/06 e ss.mm.ii.
Impianto: FER.METAL SUD S.p.A. - Viale del Commercio (Z.I.) - Francavilla Fontana (BR)
Attività ispettiva ai sensi del D. Las. 152/2006 (art. 29-decies)



4	Tutte	Nel rapporto Ambientale non sono stati riportati gli incendi ed i loro effetti occorsi presso l'impianto nei giorni 07/11/19 e 14/11/19	Comunicazione all'A.C. Criticità	Rapporto conclusivo Attività di controllo "Autocontrolli"	Nel rapporto Ambientale non sono stati riportati gli incendi ed i loro effetti occorsi presso l'impianto nei giorni 07/11/19 e 14/11/19		
5	Rifiuti	In riferimento al FIR n°43345/17 emesso in data 09/11/2019, quanto dichiarato nel campo "caratteristiche chimico - fisiche" e cioè occorre acquisire il documento: "Dott.Granafei - certificato. N°26.28.9 - 18 EMEND.1 del 13/11/2018;	Richiesta invio documentazione	Rapporto conclusivo Attività di controllo "Autocontrolli"	In riferimento al FIR n°43345/17 emesso in data 09/11/2019, quanto dichiarato nel campo "caratteristiche chimico - fisiche" e cioè occorre acquisire il documento: "Dott.Granafei - certificato. N°26.28.9 - 18 EMEND.1 del 13/11/2018;		
6	Odori Autocontrolli	Il Gestore pro-tempore ha inviato in ritardo ad Arpa Puglia la comunicazione di avvio autocontrollo per "odorigene" previsto per il giorno 20.06.2019 (prot. Arpa Puglia n°43803 del 11.06.2019 - invio del Gestore Pro-tempore giorno 07/06/2019) non rispettando quanto previsto al Punto 4.7 dell'AIA n°81 del 17/09/2015, e cioè:" il Gestore deve garantire il rispetto dei valori limite, per tutti i comparti ambientali, stabiliti nell'allegato 2 al presente provvedimento "Piano di Monitoraggio e controllo", tramite opportuni autocontrolli, la cui frequenza e modalità di svolgimento sono specificati in detto allegato; il Gestore è tenuto a comunicare ad ARPA Puglia - D.to di Brindisi, almeno con quindici giorni di anticipo, le date in cui intende effettuare gli autocontrolli;	Comunicazione all'A.C. Criticità	Rapporto conclusivo Attività di controllo "Autocontrolli"	Il Gestore pro-tempore ha inviato in ritardo ad Arpa Puglia la comunicazione di avvio autocontrollo per "odorigene" previsto per il giorno 20.06.2019 (prot. Arpa Puglia n°43803 del 11.06.2019 - invio del Gestore Pro-tempore giorno 07/06/2019) non rispettando quanto previsto al Punto 4.7 dell'AIA n°81 del 17/09/2015, e cioè:" il Gestore deve garantire il rispetto dei valori limite, per tutti i comparti ambientali, stabiliti nell'allegato 2 al presente provvedimento "Piano di Monitoraggio e controllo", tramite opportuni autocontrolli, la cui frequenza e modalità di svolgimento sono specificati in detto allegato; il Gestore è tenuto a comunicare ad ARPA Puglia - D.to di Brindisi, almeno con quindici giorni di anticipo, le date in cui intende effettuare gli autocontrolli;		3

Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente
Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari
Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150
www.arpa.puglia.it
C.F. e P. IVA. 05830420724

DAP Brindisi
Via Giuseppe Maria Galanti n. 16 - Brindisi
tel. 0831 099501 fax 0831 099599
e-mail: dap.br@arpa.puglia.it
PEC : dap.br.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it