



Macro Area I





Foto 21




Foto 22




Foto 23




Foto 24





Foto 25

LEGENDA


- Quota rilevata (s.l.m.m.)
- Strada Sterrata
- Profilo piede scarpata
- Profilo battigia
- Fascia di rispetto PG3
- Fascia di rispetto PG2
- Diaframma Syndial
- Diaframma Comune di Brindisi
- Palancolatura di protezione spondale
- Cono fotografico



-	-	-	-	-	-
0	-	-	-	-	-
REV.	DESCRIZIONE	DATA	DMS.	CONTRE.	APP.
02W01	16/05/2014	G.A.	L.L.	A.A.	
URRS					
syndial					
Via Venezia 27					
1-20143 Milano					
Tel. +39 02 42556.1					
Fax. +39 02 42556.21					

Studio di Impatto Ambientale - Quadro di Riferimento Programmatico  
Progetto Operativo di Messa in Sicurezza Permanente di  
parte delle aree esterne Syndial - Stabilimento di Brindisi

ALLEGATO  
TAVOLA 01: VERIFICA DI INTERFERENZA DEL DIAFRAMMA  
CON LE AREE A PERICOLOSITA'  
GEOMORFOLOGICA PG1, PG2 E PG3



0 6 30m  
SCALA 1:800